

Guatemala, 29 de Noviembre 2019
Informe No. 11-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 723-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** correspondiente al mes de noviembre de 2019 y para cobro de mis honorarios presento la factura serie: 76F345CB Número de DTE: 1065108758

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Supervisión y seguimiento a los trabajos realizados por la empresa Arcos Proyecciones en el mejoramiento de la infraestructura en Centro de Visitantes.
2. Supervisión y seguimiento en los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en la colocación de geo textil, material filtrante y tubería del campo de absorción con dimensiones de 9 metros de ancho por 12 a 15 metros de largo y pozo de absorción con profundidad de 3.20 metros en los servicios sanitarios del Grupo F, realizado por la empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
3. Coordinación con unidad de mantenimiento para el realizar chapeo y deshierbe en área arqueológica, remoción y barrido de basura en áreas de parqueo, administración y bungalós
4. Supervisión de la construcción de dormitorios para el COI ubicados en garita Zocotzal, abarcando un área de 138 metros cuadrados, teniendo un 85 % construido.

5. Coordinación con la unidad de carpintería en el mantenimiento y mejoramiento de puertas y ventanas de los servicios sanitarios del área arqueológica.
6. Supervisión y seguimiento a los trabajos realizados por la empresa Arcos Proyecciones en el mejoramiento de la infraestructura de los servicios sanitarios en Plaza Mayor.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se realizó adecuadamente los trabajos de mejoramiento en centro de visitantes, realizando colocación de baranda en rampas, aplicación de impermeabilizante en losa, pintura en paredes.
2. Se realizó adecuadamente los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en los servicios sanitarios del Grupo F cumpliendo lo establecido en especificaciones técnicas, instalando 4 tinacos con capacidad de 1200 litros y 2 biodigestores con capacidad de 1300 litros en, un campo de absorción con dimensiones de 12 metros de largo por 9 metros de ancho colocando geo textil, material filtrante (piedrín) y 6 tubos perforados de diámetro 4 pulgadas.
3. Se logró mantener limpia las áreas verdes dando un mejor aspecto al turismo nacional como al extranjero en el área arqueológica, casco urbano.
4. Se realizó la colocación de las 17 columnas exteriores, 4 interiores y fundición de zapatas, fundición de cimiento corrido, levantamiento de muro perimetral, muros interiores, relleno interior y aplicación de cernido en paredes interior y exterior, azulejo en duchas y baños, piso antideslizante en duchas y baños de la construcción de dormitorios del personal del COI de acuerdo al diseño y especificaciones indicadas en planos realizados por la unidad de uso público.

5. Se realizó el mantenimiento a puertas lijando, barnizando, colocando chapas tipo bola, cambio de bisagras y en ventanas se realizó lijado, barnizado y colocación de nuevo cedazo.

6. Se realizó los trabajos de mejoramiento de baños para personas con capacidades especiales de acuerdo a especificaciones en planos.



Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo

Vo.Bo.



ING. EMILIAS GILBERTO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL