

Guatemala, 29 de noviembre de 2019.

Señora Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su Despacho

Respetable Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales Número 3490-2019 aprobado mediante acuerdo Ministerial Número 267-2019 y para el cobro de los honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre, presento la Factura Serie 15B65CB0 Número de DTE 2374454897

#### Actividades Realizadas

- a) Se asesoró a la oficina de Conservación con relación al montaje seguro de los andamios del Torreón Presidencial y a la fijación apropiada de los mismos
- b) Se asesoró a la Oficina de Conservación con los trabajos de limpieza y liberación del Torreón Presidencial, igual que los trabajos de integración de sisas del tercer nivel, inspección y asesoría de restauración de los capiteles de las columnas
- c) Se asesoró en la terminación del montaje de los andamios del Torreón Sur-Oriente del Palacio Nacional de la Cultura
- d) Se asesoró en el inicio de los trabajos de limpieza del Torreón Sur Oriente del Palacio Nacional de la Cultura para continuar con la liberación.
- e) Se continuó con la asesoría en el seguimiento del cronograma de los Trabajos de Restauración de los Torreones Presidencial y Sur-Poniente

## Resultados Obtenidos

- a) Se ha continuado con las inspecciones de los andamios y reúnen las condiciones apropiadas de seguridad, los trabajadores respetan las medidas necesarias para salvaguardarse de accidentes con la sujeción por medio de arneses.
- b) Por medio de inspecciones periódicas se la ha dado seguimiento de los trabajos de limpieza y liberación de los niveles uno y dos, se continúa con presencia en la integración de la sisa del tercer nivel y de los capiteles de columnas que se encontraban dañados
- c) Se hizo la inspección del montaje de los andamios del Torreón Sur-Poniente del Palacio Nacional de la Cultura encontrándose que su instalación se realizó correctamente
- d) Los trabajos de limpieza y liberación del torreón Sur-Poniente se han comenzado de manera apropiada
- e) Durante la primera semana del noviembre se ha visto con la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la cultura el desarrollo del cronograma hasta la fecha 31 de diciembre de 2019

Pongo a su disposición el presente informe para su evaluación



ING. RAUL ARMANDO POLANCO MENENDEZ

Vo.Bo.



Silvia Bolaños  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural