

Guatemala, 29 de noviembre de 2019  
Informe 11 – 2019

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al mes de **noviembre** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie 89F83E13, Número de DTE 1530152127**.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Declaración en Ministerio Público por denuncia presentada por parte de la Dirección General del Patrimonio por trabajos realizados en el Cerrito del Carmen.
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico.

#### RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de solicitud de construcción de ermita en la Universidad del Istmo, ubicada en Km 19.2 Carretera a Fraijanes, Finca Santa Isabel, Fraijanes, Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación de proyecto de apertura de vanos y demolición parcial de muro perimetral en el inmueble ubicado en la 10ª avenida 20-76 zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección y ampliación de opinión técnica emitida para el proyecto Quo, en el inmueble ubicado en vía 7, 4-20 zona 4, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y evaluación del proyecto instalación de elevador en Palacio de los Deportes, ubicado en la 26 calle 9-31 zona 5, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y ampliación de resolución para el proyecto Plaza de Ingreso Cerito del Camen ubicado en la 1ª calle y 12 avenida, zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y evaluación de proyecto de mantenimiento y reparación de las fachadas del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicado en la 9ª avenida 9-79 zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en los inmuebles ubicados en la 12 calle 4-17 y 4ª calle 11-13 zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y elaboración de informe que indica el estado actual del inmueble, debido a abandono del inmueble ubicado en la 13 avenida 12-54 y 12 calle "A" 12-66 zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en 18 calle 11-53 y 12 avenida 17-48 zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 15 calle "A" 16-64 zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspección técnica y asesoría del proyecto de densificación en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 5-17 zona 1, Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Oficio Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidado de información sobre el proyecto Salón 3, así como recomendaciones sobre el procedimiento a seguir previo a la autorización del mismo, ubicado en Finca La Aurora, zona 13 Ciudad de Guatemala</li> </ul>	<p>Oficio Archivada en Leitz</p>



- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Apartamentos Parroquia, Aseguradora General, Despensa Familiar, Pollo Brujo, en zonas 1, 9 y 10 Ciudad de Guatemala

Boletas de evaluación

Documento incluido en expedientes

Atentamente,



Renata Cecilia Hernández Durini

Renata Cecilia Hernández Durini  
Arquitecta  
Colegiada 2979



Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECOREC