

# Factura

**BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM**  
 Nit Emisor: 2798558K  
**ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM**  
 DIAGONAL 5 40-02 LOTE 90, zona 8, Quetzaltenango,  
 QUETZALTENANGO  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 38409707-B657-49DF-88DA-D3D35F2399AF  
 Serie: 38409707 Número de DTE: 3059173855  
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-Jan-2020 03:08:18  
 Fecha y hora de certificación: 17-Jan-2020 03:08:18

Moneda: GTQ

Cancelado.


#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservacion y Restauracion de Bienes Culturales inmuebles del Instituto de Antropologia e Historia de la Direccion General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente del 02 al 31 de enero del 2020 segun contrato administrativo No. 313-2020 y acuerdo ministerial No. 8-2020	9,677.42	0.00	9,677.42	IVA 1,036.37
<b>Nueve mil seiscientos setenta y siete <sup>42/100</sup> TOTALES:</b>					0.00	9,677.42	IVA 1,036.37

\* Sujeto a pagos trimestrales ISR.

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Cancelado.

  
**Arq. Erick Armando Ortiz Becerra**  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC

Cancelado.

  
 Brenda López  
 ARQUITECTA  
 BELEGIADA

COLEGIO DE ARQUITECTOS  
 No. 19061  
 2020  
 TIMBRE DE ARQUITECTURA  
 100 Q. GUATEMALA

Guatemala, 31 de Enero de 2020  
Informe mensual de labores No. 01- 2020

Licenciado:  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado licenciado del Valle:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondiente del 02 al 31 Enero del año 2020, según Contrato Administrativo **No. 313-2020**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial **No. 8-2020**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie 38409707 y numero de DTE 3059173855

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 5-28, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 1-10, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma avenida 6-12, zona 1, Quetzaltenango.

4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 10-14 zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 3-63, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 4-74, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 12-32, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 14-14, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 5-89 zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
11. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
12. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado, en la 5ta calle 5-28, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 1-10, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma avenida 6-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 10-14, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 3-63, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 4-74, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 12-32, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 14-14, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 5-89, zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
11. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
12. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.

Arq. Erick Armando Cruz Lizarbe

JEFE,

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC



Brenda Raquel Lopez Wundram.

Vo.Bo.