

Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES
 Nit Emisor: 15815145
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Canales, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 B07CA7B6-4F73-4F5B-B592-E8FBC2E29AEA
 Serie: B07CA7B6 Número de DTE: 1332957019
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-Jan-2020 01:14:27
 Fecha y hora de certificación: 17-Jan-2020 01:14:27

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden del 2 al 31 de enero de 2020, según Contrato Administrativo No. 355-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020.	9,677.42	0.00	9,677.42	IVA 1,036.87
TOTALES:					0.00	9,677.42	IVA 1,036.87

NOVENA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON 42/100.

CANCELADO

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DE CORTEZ

Guatemala, 31 de enero de 2020
Informe 1 – 2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al período del **2 al 31 de enero** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie B07CA7B6** , Número de DTE **1332957019**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de proyecto para alisar y alinear el zócalo de la fachada de los inmuebles en 4ª calle 5-52 y 5ª avenida 4-39 y 4-29 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación de para modificación del proyecto Altea Uno ubicado en la 5ª calle 16-79 zona 1 Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 3ª calle "A" 1-58 zona 10, Ciudad de Guatemala	Informe técnico Archivado en Leitz

-
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de liberación de construcción existente y posterior construcción de edificio de oficinas del inmueble ubicado en la 10ª calle 2-24 zona 10, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de restauración de fachada del inmueble ubicado en la 7ª avenida 13-47 y 13 calle "A" 7-10 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivado en Leitz


- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Torre Ciudad Vieja, Parque Las Américas, Pollo Brujo, Altea, en zonas 1, 9 y 10 Ciudad de Guatemala

Boletas de evaluación

Documento incluido en expedientes

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini


Vo.Bo.

REPUBLICA DE GUATEMALA
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R S I C