

Factura

BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM
 Nit Emisor: 2798558K
 ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM
 DIAGONAL 5 40-02 LOTE 90, zona 8, Quetzaltenango,
 QUETZALTENANGO
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 ECFB509-7F08-42C4-A699-F6EC2EB6FF69
 Serie: ECFB509 Número de DTE: 2131247812
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 28-feb-2020 03:31:27
 Fecha y hora de certificación: 04-feb-2020 03:31:27


Moneda: GTQ

CANCELADO

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservacion y Restauracion de bienes culturales inmuebles del Instituto de Antropologia e Historia del patrimonio cultural y natural correspondiente al mes de febrero del año 2020 según contrato administrativo No. 313-2020 y acuerdo ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.43
DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS				TOTALES:	0.00	10,000.00	IVA 1,071.43

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
 Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Brenda Lopez Wundram

Rony Amador Chavez Rivera

Arq. Rony Amador Chavez Rivera
 SU JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBI

Licenciado:
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por servicios profesionales, correspondiente al mes de febrero del año 2020, según Contrato Administrativo **No. 313-2020**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial **No. 8-2020**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie ECFB509 y número de DTE 2131247812

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-78, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 10-25, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 8-78, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da avenida 4-56, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 9-15, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 4-56, zona 1, Quetzaltenango.

7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 1-10, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 8-89, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida A 8-25, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
11. Inspección técnica al inmueble denominado MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, ubicado en la zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
12. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
13. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado, en la 4ta calle 8-78 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.03/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 10-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.03/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 8-78, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.03/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da avenida 4-56, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.01/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 9-15, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.04/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 4-56, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.04/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en	Fotografías en archivo digital, y

la 1ra calle 1-10, zona 1, Quetzaltenango.	acta No.04/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 8-89, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.04/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 15 avenida A 8-25, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.04/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
11. Inspección técnica al inmueble denominado MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, ubicado en la zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
12. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
13. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla Única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.
 Arq. Rony Amador Chaves Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram.

Brenda López Wundram
 ARQUITECTA
 COLEGIADA NO. 3757