

48

### Factura Pequeño Contribuyente

INGRID NOHEMI, MORALES CARIAS  
 Nit Emisor: 72902388  
 INGRID NOHEMI MORALES CARIAS  
 18 AVENIDA LOTE 26 MANZANA H COLONIA VILLAS DEL ROSARIO,  
 zona 4, Mixco, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 CB530AB9-1879-429A-8E2D-07BF4FD5E2DD  
 Serie: CB530AB9 Número de DTE: 410600090  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 28-feb-2020 10:28:49  
 Fecha y hora de certificación: 05-feb-2020 10:28:49

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de febrero de 2020, según Contrato Administrativo No. 33 1-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

*DEZ MIL QUETZALES EXACTOS*

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



*CANCELADO*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Arq. Rony Amílcar Chaves Rivera  
 SUB JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBI

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 331 - 2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 - 2020**, correspondiente al mes de febrero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie CB530AB9 y Número de DTE: 410600090.

### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el Mausoleo No. 53, sección H, Cuadro No. 25 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Inspección técnica y lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el inmueble particular ubicado en la 5ª avenida 7 - 77 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 39 calle y 33 avenida Colonia el Amparo zona 7, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en la 6ª calle 00 - 56 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Construcción Parque Deportivo y Recreativo" ubicado en la 10ª calle entre 7 y 8 avenida zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspección técnica y análisis de los trabajos ejecutados en el inmueble particular ubicado en la 3ª calle 09 - 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Cuantificación de daños que posee el inmueble particular ubicado en la 10ª avenida 15 - 16 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Retorno Sur" ubicado en la Avenida Las Américas y 4ª calle zona 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.
10. Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
11. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


## **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el Mausoleo No. 53, sección H, Cuadro No. 25 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el inmueble particular ubicado en la 5ª avenida 7 - 77 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 39 calle y 33 avenida Colonia el Amparo zona 7, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en la 6ª calle 00 - 56 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Construcción Parque Deportivo y Recreativo" ubicado en la 10ª calle entre 7 y 8 avenida zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos ejecutados en el inmueble particular ubicado en la 3ª calle 09 - 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Cuantificación de daños que posee el inmueble particular ubicado en la 10ª avenida 15 - 16 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Retorno Sur" ubicado en la Avenida Las Américas y 4ª calle zona 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.

Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz
---	---

Atentamente.

Ingrid Morales  
Arquitecta  
Col. 4192



Ingrid Nohemi Morales Carías



Vo.Bo.

Arq. Romy Amílcar Chevez Rivera  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBI C