



PLANIFICACIÓN - DISEÑO - CONSTRUCCIÓN - SUPERVISIÓN

ISIS CALDERON

ISIS ESMERALDA CALDERÓN GÓMEZ

NIT: 94967113

6ta Avenida 6-14 zona 4, Guatemala, Guatemala.

arquitecturahabito@gmail.com

Tel: (502) 3292 - 1808

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

N° 000201

DIA 28 MES FEBRERO AÑO 2020

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Dirección 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1 NIT: 337851-9

Table with 3 columns: Cant., Descripción, Valor. Description includes 'HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES...' and 'CANCELADO'. Total value is 10,000.00.

ISIS CALDERON

ISIS ESMERALDA CALDERÓN GÓMEZ

NIT: 94967113

6ta Avenida 6-14 zona 4, Guatemala, Guatemala.

arquitecturahabito@gmail.com

Tel: (502) 3292 - 1808

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

N° 000201

DIA 28 MES FEBRERO AÑO 2020

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Dirección 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1 NIT: 337851-9

Table with 3 columns: Cant., Descripción, Valor. Description includes 'HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES...' and 'CANCELADO'. Total value is 10,000.00.

Guatemala 28 de febrero de 2020

**INFORME N°2**

Licenciado

**Eleuterio Cahuec del Valle**

Viceministro de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

**Respetable Viceministro:**

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de febrero de 2020 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo Número 250-2020 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2020** para cobro de mis honorarios presento factura serie A 000201.

**Actividades Realizadas:**

- Apoyar en la Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.
- Apoyar en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la información sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.


- Apoyar en el seguimiento a las obras de intervención que se ejecutarán.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

#### Resultados Obtenidos:

- Se apoyó en la continuación de fichas de registro de restauración de los elementos de Fachada Sur, Módulo Oeste.
- Se apoyó al equipo profesional de la Oficina de Conservación en la elaboración de documentación variada concerniente al Palacio Nacional de la Cultura.
- Elaboración de planos eléctricos de luz y fuerza de sótanos norte y sur,
- Elaboración de diagramas unifilares del sistema eléctrico del Palacio Nacional de la Cultura.



Isis Esmeralda Calderón Gómez  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación



Silvia Bolaños  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural