

NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA
5 AVENIDA 4-29 ZONA 2 GUATEMALA, GUATEMALA
NIT: 8063313-7

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE "A"
No. 051

Guatemala,

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1
 NIT.: 337851-9

Autorizado Si/Resolución 2020-1-61-128870 de S1 A 75 del 05-02-2020 VENCE 04-08-2020

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos presta-	10,000 .00
	dos al Palacio Nacional de la Cultura de la	
	Dirección de Museos y Centros culturales	
	de la Dirección General del Patrimonio	
	Cultural y Natural, correspondiente al	
	mes de febrero de 2020, según contrato	
	administrativo 292-2020, aprobado me-	
	dante acuerdo ministerial 8-2020	
	<u>Cancelado</u>	
	"NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"	
	TOTAL EN LETRAS: <u>Diez mil quetzales exactos</u>	
	Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160	
	TOTAL Q.	10,000 .00

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Guatemala, 28 de febrero de 2020

Informe No.2

Licenciado

Eleuterio Cahuec del Valle

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 292-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020** correspondiente al mes de febrero de 2020 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 051.

Actividades Realizadas

- Se brindó apoyo para la planificación y elaboración de planos de la Fachada Norte del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en el registro de fichas de los proyectos de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo para la cuantificación y proyección de materiales para el año 2020, para los trabajos de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó a los profesionales a realizar levantamientos arquitectónicos de la Fachada Norte, especificando cada daño de presentan las piezas como pináculos, fachaletas, frisos, balaustres, basamentos y molduras que contemplan este frente, para obtener un diagnóstico del deterioro que presenta.

- Se apoyó con el registro de piezas que se intervinieron en los procesos de restauración, colocando fotografías del antes, durante y después, así mismo descripciones de los daños y materiales que se utilizaron para estos Trabajos.
- Se apoyó a los profesionales a elaborar una serie de cuantificaciones especificadas para los insumos a utilizarse en los trabajos de Restauración del Palacio Nacional, creando un catálogo de materiales clasificados por su renglón, código y especificaciones técnicas de lo solicitado

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.



Silvia Bolaños
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Nacional
V.O.Bo.



Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.