

115

Factura

SERGIO MOHAMED, ESTRADA RUIZ
 Nit Emisor: 12793981
 SERGIO MOHAMED ESTRADA RUIZ
 MANZANA B SECTOR 6 LOTE 8 VILLA FLOR, zona 6, Mixco,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 11A2F75A-F600-42B3-BE3D-24AAA5EEBE32
 Serie: 11A2F75A Número de DTE: 4127212211
 Numero Acceso:


Fecha y hora de emision: 28-feb-2020 10:09:18
 Fecha y hora de certificación: 06-feb-2020 10:09:18

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Palacio Nacional de la Cultura, de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de febrero de 2020, según contrato administrativo 357-2020 y acuerdo ministerial 8-2020	20,000.00	0.00	20,000.00	IVA 2,142.86
TOTALES:					0.00	20,000.00	IVA 2,142.86

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Guatemala 28 de Febrero de 2020
Informe No. 2-2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec Del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No.357-2020, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2020, correspondiente al mes de febrero del 2020 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie: 11A2F75A DTE: 4127212211.


Actividades Realizadas:

1. Se elaboró la reprogramación del cronograma de la restauración de los torreones laterales de la fachada sur del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Se trabajó en los nuevos insumos necesarios para la restauración del Palacio Nacional de la Cultura
3. Se trabajó informes requeridos por auditoria que se realiza a la restauración del Palacio Nacional de la Cultura por la Contraloría General de Cuentas.
4. Supervisión en la restauración de la fachada este y oeste del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Planificación de pedido de materiales emergentes para la restauración de las fachadas este y oeste del Palacio nacional.
- Supervisiones y monitoreo del inicio de los trabajos de restauración de las fachadas este y oeste del palacio nacional de la Cultura.
- Revisión de términos de referencio de las nuevas cubiertas de los patios de la Paz y la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura para la restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Supervisión y monitoreo de los trabajadores y equipo técnico de la oficina de Conservación del Palacio Nacional de La Cultura.


Sergio Mohamed Estrada Ruiz


Yvonia Bolaños
Administradora
C.C. Archivo
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural