

Factura

BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM
 Nit Emisor: 2798558K
ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM
 DIAGONAL 5 40-02 zona 8, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 8A865944-54DA-43FA-B125-C81077DE467E
 Serie: 8A865944 Número de DTE: 1423590394
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 31-mar-2020 03:40:44
 Fecha y hora de certificación: 04-mar-2020 03:40:44

CANCELADO

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al departamento de Conservacion y Restauracion de Bienes Culturales inmuebles del instituto de Antropologia e Historia de la Direccion general del patrimonio cultural y natural correspondiente al mes de marzo 2020, segun contrato administrativo No. 313-2020, y acuerdo ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,971.43
<i>Diez mil quetzales exactos.</i> TOTALES:				0.00		10,000.00	IVA 1,971.43

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Brenda Raquel Lopez Wundram

[Signature]

ARG. Erick Armando Ortiz Ixtecoc
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBI C

Licenciado:
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondiente del mes de marzo del año 2020, según Contrato Administrativo **No. 313-2020**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial **No. 8-2020**, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie 8A865944 y número de DTE 1423590394

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 7-11, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida A 0-41, zona 3, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-45, zona 1, Quetzaltenango.

4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 10-10, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 10-32, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 8-30, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida A-81, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 6-29, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 8-32, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra avenida 5-85, zona 1, Quetzaltenango.
11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango.
12. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 4-78, zona 1, San Pedro Sacatepéquez San Marcos.
14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:


Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 7-11, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.05/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida A 0-41, zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.05/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-45, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.05/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

<p>4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 10-10, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.05/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 10-32, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.06/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 8-30, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.06/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida A-81, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.06/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 6-29, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.06/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 8-32, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.06/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra avenida 5-85, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.06/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Orintepeque, Municipio de Orintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)</p>	<p>Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.</p>
<p>12. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.</p>	<p>Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.</p>
<p>13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 4-78, zona 1, San Pedro Sacatepéquez San Marcos.</p>	<p>Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.</p>
<p>14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las</p>	<p>Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de</p>

<p>instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.</p>	<p>Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.</p>
--	---

<p>15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.</p>	<p>Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.</p>
--	---

AGG. Erick Armando Ortiz Escobar
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC




Brenda Raquel López Wundram.

Vo.Bo.