

Factura Pequeño Contribuyente

INGRID PATRICIA, DE LEON MAZARIEGOS
 NIT Emisor: 6690661
INGRID PATRICIA DE LEON MAZARIEGOS
 10A AVENIDA SECTOR A-2 5-78 zona 5, MIXCO, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 7CBA437F-2944-4FB9-AF28-59AB65B000D6
 Serie: 7CBA437F Número de DTE: 692342713
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 31-mar-2020 11:33:06
 Fecha y hora de certificación: 05-mar-2020 11:33:06

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de marzo de 2020, según contrato Administrativo No. 332-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

Cancelada

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador


Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



[Signature]

[Signature]

Sr. Erick Armando Ortiz Ixtoc
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 IXTOC



Guatemala, 31 de marzo de 2020
Informe No. 03-2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec Del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciado Cahuec Del Valle:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 332-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020** correspondiente al mes de marzo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura 7CBA437F Número de DTE692342713**.

Actividades realizadas:

- Informe Técnico de la solicitud presentada por el Señor Umberto Federico para el Proyecto Denominado "Construcción de Vivienda" ubicado en la 11 ave. zona 1, Aldea San Miguel del Municipio de Flores, Departamento de Peten.
- Informe Técnico de la solicitud presentada por German Emiliano Pérez González sub jefe a.i. de Registro de Bienes Culturales, quien solicita información del Edificio de la Municipalidad de Santo Domingo, del Departamento de Suchitepéquez.
- Informe a solicitud del Lic. Herber Erick Gustavo Robles Solorzano, Auxiliar Fiscal I, de la Fiscalía de Sección Adjunta de Delitos contra el Patrimonio Cultural de San Benito Peten, a través de documento MP270-2019-1423 solicita informar si la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural realizo determinadas autorizaciones.
- Visita e Informe Técnico de Supervisión de los trabajos de consolidación de las grietas de muros y cúpulas de la Catedral de San Bartolomé; ubicado en la 5ta ave. y 6ta calle zona 1, Mazatenango, Suchitepéquez.
- Informe Técnico señora Florencia Tax Solis de Tumax, se emite la estimación de daño patrimonial, causado en el inmueble ubicado en la 7 calle 4-04 de la zona 4 de Totonicapán, Departamento de Totonicapán.
- Informe Técnico licenciado Franck Steven Ríos Ríos, de la Procuraduría General de la Nación, se emite la estimación de daño patrimonial, causado en el inmueble ubicado en la 7 calle 4-04 de la zona 4 de Totonicapán, Departamento de Totonicapán.

- Visita e Informe Técnico Dr. Victor Oswaldo Puac Sum, Director Ejecutivo Hospital de Mazatenango, solicita diagnóstico para remozamiento y mejoras del inmueble ubicado en la cabecera Departamental de Suchitepéquez.

RESULTADOS OBTENIDOS


ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
Informe Técnico de la solicitud presentada por el Señor Umberto Federico para el Proyecto Denominado "Construcción de Vivienda" ubicado en la 11 ave. zona 1, Aldea San Miguel del Municipio de Flores, Departamento de Peten.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Informe Técnico de la solicitud presentada por German Emiliano Pérez González sub jefe a.i. de Registro de Bienes Culturales, quien solicita información del Edificio de la Municipalidad de Santo Domingo, del Departamento de Suchitepéquez.	Informe Técnico Archivada en Leitz
Informe a solicitud del Lic. Herber Erick Gustavo Robles Solorzano, Auxiliar Fiscal I, de la Fiscalía de Sección Adjunta de Delitos contra el Patrimonio Cultural de San Benito Peten, a través de documento MP270-2019-1423 solicita informar si la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural realizo determinadas autorizaciones.	Oficios 237/238-2020 Archivado en Leitz
Visita e Informe Técnico de Supervisión de los trabajos de consolidación de las grietas de muros y cúpulas de la Catedral de San Bartolomé, ubicado en la 5ta ave. y 6ta calle zona 1, Mazatenango, Suchitepéquez	Informe Técnico Archivada en Leitz
Informe Técnico señora Florencia Tax Solís de Tumax, se emite la estimación de daño patrimonial, causado en el inmueble ubicado en la 7 calle 4-04 de la zona 4 de Totonicapán, Departamento de Totonicapán.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Informe Técnico licenciado Franck Steven Ríos Ríos, de la Procuraduría General de la Nación, se emite la estimación de daño patrimonial, causado en el inmueble ubicado en la 7 calle 4-04 de la zona 4 de Totonicapán, Departamento de Totonicapán	Informe Técnico Archivado en Leitz
Visita e Informe Técnico Dr. Victor Oswaldo Puac Sum, Director Ejecutivo Hospital de Mazatenango, solicita diagnóstico para remozamiento y mejoras del inmueble ubicado en la cabecera Departamental de Suchitepéquez.	Informe Técnico Archivado en Leitz

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,



Lic. Erick Armando Ortiz Kicuc

Vo.Bo. JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C



Ingrid Patricia De León Mazariegos