

# Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES  
 Nit Emisor: 15815145  
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI  
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33  
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Canales, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0CB44429-197E-4F87-B838-B779F5635D73  
 Serie: 0CB44429 Número de DTE: 427708295  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 31-mar-2020 09:29:59  
 Fecha y hora de certificación: 13-mar-2020 09:29:59  
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales presentados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de marzo de 2020, según Contrato Administrativo No. 355-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.43
<b>TOTALES:</b>				0.00		10,000.00	IVA 1,071.43

Diez mil Quetzales exactos.

\* Sujeto a retención definitiva ISR

CANCELADO

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Dora Estuardo Ortiz Escobar  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y  
 RESTAURACION DE BIENES CULTURALES  
 D E C O M P I O

*[Handwritten Signature]*  
 Renata Cecilia Hernández Durini  
 Arquitecta  
 Colegiada 2979

Guatemala, 31 de marzo de 2020  
Informe 3 – 2020

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de **marzo** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 0CB44429 Número de DTE: 427708295**

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**


- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.

#### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DOCUMENTO DE SOPORTE</b>
– Inspección técnica y evaluación del proyecto para generar la declaratoria como patrimonio del inmueble ubicado en la Calle Mariscal 7-46 zona 11, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
– Inspección técnica y evaluación del proyecto de remodelación y ampliación del inmueble ubicado en la 4ª calle 12-52 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
– Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 3ª avenida 14-51 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
– Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 15 calle "A" 13-17 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la Avenida Centroamérica-17-16 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 18 calle 15-32 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 1-03 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 12-21 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 11 calle 6-52 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de informe indicando la viabilidad del proyecto de restauración del Hotel Fénix, ubicado en la 7ª avenida 15-81 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre avance del proyecto autorizado en el inmueble ubicado en la 10ª avenida 8-58 zona 1, Ciudad de Guatemala	Oficio Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre avance del proyecto autorizado en el inmueble ubicado en la 10ª avenida 20-76 zona 10, Ciudad de Guatemala	Oficio Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de documento informando sobre avance del proyecto autorizado en el inmueble ubicado en la 10ª calle 4-12 zona 1, Ciudad de Guatemala	Oficio Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de informe indicando sobre el avance de los trabajos autorizados en la 9ª avenida entre 24 calle y ruta 6 zona 4, Ciudad de Guatemala	Oficio Archivado en Leitz
- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Torre Ciudad Vieja, Parque Las Américas, Hábita, en zonas 10 y 14 Ciudad de Guatemala	Boletas de evaluación Documento incluido en expedientes

Atentamente,



ARQ. RENATA CECILIA HERNÁNDEZ DURINI

Vo.Bo. JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E C O R D I O

Renata Cecilia Hernández Durini  
Renata Cecilia Hernández Durini  
Arquitecta  
Colegiada 2979