

NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA

5 AVENIDA 4-29 ZONA 2 GUATEMALA, GUATEMALA

NIT: 8063313-7

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE "A"

No. 054

Guatemala,

DIA	MES	AÑO
30	04	2020

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1

NIT.: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Palacio Nacional de la cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de abril de 2020, según contrato administrativo 292-2020, aprobado mediante acuerdo ministerial 8-2020.	10,000.00
	<u>Cancelado</u>	
	"NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"	
	TOTAL EN LETRAS: <u>Diez mil quetzales exactos.</u>	
	Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160	TOTAL Q. <u>10,000.00</u>

AutORIZADO S/ Resolución 2020-1-61-1283870 de 51 A. 75 del 05-02-2020 VENCE 04-08-2020

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Guatemala, 30 de abril de 2020

INFORME No. 4

Licenciado

Eleuterio Cahuec del Valle

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su Despacho.

Respetable Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 292-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020** correspondiente al mes de abril de 2020 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 054.

Actividades Realizadas

- Se brindó apoyo en la Planificación y cuantificación de materiales de las baterías de los servicios sanitarios del Palacio Nacional de la Cultura, a los profesionales de la oficina de Conservación de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo a los profesionales de Conservación con el presupuesto estimativo de los gastos en materiales para los trabajos de los servicios Sanitarios del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en el registro de piezas intervenidas en la Restauración a los profesionales de la oficina de Conservación de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en la Planificación de los materiales para los proyectos de fase 3 a los profesionales de la oficina de Conservación de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó al equipo profesional de la oficina de Conservación con la planificación y cuantificación de materiales para el mantenimiento y reparación de los servicios sanitario, Batería tipo 1 y Batería tipo 2; ubicadas en Ala Norte, Ala Este y Oeste del Palacio Nacional de la Cultura. Verificando los permisos, resoluciones y costos para su debida forma de ejecución, con el propósito de mejorar la situación actual de los problemas de sanitarios de este edificio.
- Se apoyó al equipo profesional de la oficina de Conservación con el presupuesto estimativo de la batería tipo 1 y tipo 2 del ala Este, Oeste y Norte, en el cual se verificaron los precios de los accesorios sanitarios dentro del mercado, así mismo se cotizaron los trabajos especiales en lavamanos originales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación en el registro de piezas que se intervinieron en los procesos de restauración, colocando fotografías del antes, durante y después, así mismo descripciones de los daños y materiales que se utilizaron para estos Trabajos.
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la optimización de la planificación de Materiales a utilizarse para la Fase 3 de la Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.


M. Sc. Arq. Luisa Fernanda Rojas Garcia
Sub-Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo.


Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.