

# RAUL EDUARDO NORIEGA GIRON

01 CALLE 3-23 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE  
RAUL EDUARDO, NORIEGA GIRON  
NIT: 702165-8


Factura de Pequeño Contribuyente

Serie  
A3 N° 00061

DIA	MES	AÑO
30	4	2020

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Dirección: 12 avenida 11-11 Zona 1 NIT: 337851-9

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos en el Departamento de Conservación y Rescate de sitios Arqueológicos Prehispanicos del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de abril del 2,020 según Contrato Administrativo No. 301-2,020 y Acuerdo Ministerial No. 08-2,020	Q 10,000 <sup>00</sup>
		
TOTAL EN LETRAS	Diez mil quetzales exactos	TOTAL Q 10,000 <sup>00</sup>

Autorizado según Resolución 2019-1-61-1068914 de fecha 13/09/2019 del 51 al 100  
Imprenta LOPEZ, Quiché, NIT: 2120043-2

VIGENTE HASTA 13/09/2021

Licenciado  
Eleuterio Cahuec Del Valle  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 301-2020, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 08-2020 correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A3 número correlativo 00061.

#### Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio Arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio 395 en el sitio Arqueológico Yaxha.

## Resultados Obtenidos:


1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, específicamente en las áreas de la ciudad abiertas para el turismo.

3. En el edificio B-24 en el sitio


arqueológico Naranjo, se supervisaron los trabajos de estabilización del talud en el lado sur de la base piramidal, en donde se estabilizo una superficie de 35 m<sup>2</sup>, para lo cual se removió vegetación, tierra y piedra suelta, raíces de árboles y posteriormente se repuso el volumen removido con piedra y mezcla hecha a base de cal.

*Edificio B-24, fachada sur.*




Se supervisaron los trabajos de restauración en el último cuerpo del edificio donde aún se encuentran parte de los relieves que lo decoraban, se trabajó en la esquina noroeste lado oeste, en donde se estabilizo 8 m<sup>2</sup> y en la fachada oeste en donde se estabilizo una superficie de 12 m<sup>2</sup>.


*Trabajos de restauración en esquina noroeste lado norte.*



*Trabajos de restauración en la fachada oeste.*



4. En el edificio 395 se trabajó en la estabilización de 25 metros cuadrados en la superficie de la plataforma, para lo que fue necesario remover material orgánico, tierra y piedra suelta para luego reponer el volumen removido usando piedra y mezcla hecha a base de cal.



*Edificio 395 visto de sur a norte.*

*Raúl Eduardo Moriega Giron*

Vo. Bo.