

# Factura

**BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM**  
 Nit Emisor: 2798558K  
 ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM  
 DIAGONAL 5 40-02 LOTE 90, zona 8, Quetzaltenango,  
 QUETZALTENANGO  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 752A1792-0021-4AE3-8D92-58C38B2D1F8A  
 Serie: 752A1792 Número de DTE: 2181859  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emisión: 30-abr-2020 10:20:26  
 Fecha y hora de certificación: 01-abr-2020 10:20:26

**CANCELADO**

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al departamento de conservacion y restauracion de bienes culturales inmuebles del Instituto de Antropologia e Historia de la direccion general del patrimonio cultural y natural correspondiente al mes de abril del año 2020, segun contrato administrativo No. 313-2020, y acuerdo ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.43
<b>DEZ MIL QUETZALES EXACTOS. TOTALES:</b>				0.00		10,000.00	IVA 1,071.43

\* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



**Brenda López Wundram**  
 ARQUITECTA  
 COLEGIADA 273



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Ing. Erick Armando Ortiz Ixtecoc**  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBI

Guatemala, 30 de Abril de 2020  
Informe mensual de labores No. 04- 2020

Licenciado:  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondiente del mes de abril del año 2020, según Contrato Administrativo No. 313-2020, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.8-2020, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie 752A1792 y número de DTE 2181859

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 9-48, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 11-11, zona 3, Quetzaltenango.

3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta avenida 5-45, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra avenida 9-01, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle y 6ta avenida 10-32, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 7-75, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 3-26, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 4-89, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 8-96, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 7-25, zona 1, Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
12. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
13. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 9-48, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.07/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 11-11, zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.07/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta avenida 5-45, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.07/2020 de la oficina del Centro Histórico de

	Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra avenida 9-01, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.07/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle y 6ta avenida 10-32, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 7-75, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 3-26, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 4-89, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 8-96, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 7-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
12. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y


en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
--	---

13. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.
---	--

**Arq. Erick Armando Ortiz Ixtecoc**

JEFE

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
**DECORBIC**




Brenda Raquel López Wundram.

Vo.Bo.