

Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES
 NIT Emisor: 15915145
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Canales, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2891C313-B681-4EBB-990E-9B5590DC85F74
 Serie: 2891C313 Número de DTE: 3061927563
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-abr-2020 09:19:46
 Fecha y hora de certificación: 01-abr-2020 09:19:46

Moneda: GTQ

#No	BIS	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de abril de 2020, según Contrato Administrativo No. 3.55-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA

TOTALES:

0.00 10,000.00 IVA


DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS.
 * Sujeto a retención definitiva ISR

CANCELADO.



Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Renata Cecilia Hernández Durini
 Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979

[Signature]
 DR. ERIC HERNANDEZ VILA
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 D E C S H F I

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de **abril del presente año** y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 2891C313 Número de DTE: 3061927563**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de ampliación del inmueble ubicado en la 4ª calle 12-52, Interfor 3, zona 1, Ciudad de Guatemala

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de liberación de muro de fachada y posterior construcción de locales en el inmueble ubicado en la 3ª avenida 11-27 zona 1, Ciudad de Guatemala

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de formalización de estaciones de transmisor línea 1 ubicadas en Paseo de las Letras, Centro Cívico, Sur y Central, todas en zona 1, Ciudad de Guatemala

DOCUMENTO DE SOPORTE

Opinión Técnica y Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

Opinión Técnica y Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

Opinión Técnica y Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica en conjunto con Ministerio Público y elaboración de informe técnico de trabajos realizados en el inmueble ubicado en la 12 calle 4-17 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz


- Inspección técnica y elaboración de informe por medio del cual se indica la viabilidad de la propuesta de Restauración del Hotel Fénix, ubicado en la 7ª avenida 15-81 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Torre Ciudad Vieja, Parque Las Américas, Hábita, en zonas 10 y 14 Ciudad de Guatemala

Boletas de evaluación
Documento incluido en expedientes

Atentamente,



Renata Cecilia Hernández Durini
Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegiada 2979

MR. RICHARD ANTONIO OCHOA LÓPEZ

JEFE
VOBO
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORIS