

NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA
5 AVENIDA 4-29 ZONA 2 GUATEMALA, GUATEMALA
NIT: 8063313-7



FACTURA DE PEGUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE "A"
No. 055

DIA	MES	AÑO
29	05	2020

Guatemala,

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1

NIT.: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de mayo de 2020, según contrato administrativo 292-2020 aprobado mediante acuerdo ministerial 8-2020	10,000.00
	Cancelado	
	"NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"	

TOTAL EN LETRAS:

Diez mil quetzales exactos

Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160

TOTAL Q. 10,000.00

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho.

Respetable Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 292-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020** correspondiente al mes de mayo de 2020 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 055.

Actividades Realizadas


- Se brindó apoyo en la Planificación de la fachada Norte a los profesionales de la oficina de Conservación de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en la Planificación y cuantificación de materiales de las baterías de los servicios sanitarios del Patio de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura, a los profesionales de la oficina de Conservación de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo a los profesionales de Conservación con el presupuesto estimativo de los gastos en materiales para los trabajos de los servicios Sanitarios del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en el registro de trabajos de aplicación de pintura en el patio árabe del Patio de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó al equipo profesional de la oficina de Conservación con la Planificación de la Fachada Norte, estableciendo los daños presentados actualmente en la fachada, Así mismo la coordinación de la clasificación de los tipos de piezas existentes para determinar cuáles serán intervenidas y con qué notoriedad se harán los trabajos.
- Se apoyó al equipo profesional de la oficina de Conservación con la planificación y cuantificación de materiales para el mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios, Batería tipo 1; ubicadas en el ala Este del Patio de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura. Verificando los permisos, resoluciones, materiales e intervenciones a ejecutarse para su debida forma de ejecución, con el propósito de mejorar la situación actual de los problemas de sanitarios de este edificio.
- Se apoyó al equipo profesional de la oficina de Conservación con el presupuesto estimativo de la batería tipo 1; ubicadas en el ala Este del Patio de la Cultura, en el cual se verificaron los precios de los accesorios sanitarios y materiales dentro del mercado, así mismo se cotizaron los trabajos especiales en lavamanos originales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación en el registro de los procesos en los trabajos de aplicación de pintura del patio árabe del Patio de la Cultura, donde se aplicó el color original para conservar la originalidad del Palacio.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.

M. Sc. Arq. *Cristóbal Rojas García*
Sub-Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural


Nadia Mijangda Barrera
Servicios Técnicos.

Vo.Bo.