

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

Factura de Pequeño Contribuyente
Serie "A2"

7A AVENIDA 4A-90 ZONA 5 BARRIO EL CHORRO TACTIC, ALTA VERAPAZ

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

No.115

NIT. 2560880-0	DÍA	MES	AÑO	NIT. DEL CLIENTE
	29	05	2020	337851-9

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
DIRECCIÓN:	12 AVENIDA 11-11 ZONA 1	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DEL INSTITUTO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 297-2.020, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N. 8-2020.	
	CANCELADO	7 500.00
CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.		TOTAL Q. 7 500.00

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL
ASEPRINT S.A. / TEL. 4198-6170 / NIT. 3047486-9 / INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CUARTO NIVEL LOCAL #168 SOLOLÁ, SOLOLÁ DEL 101 AL 200 / DE FECHA 26-09-2019 RES. NO. 2019-1-61-1088173 VENCE 26-09-2021

Guatemala, mayo 29 de 2020
Informe 05-2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Cahuec

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 297-2020, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2020, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A2" número 115.

Actividades Realizadas:


1. Inspección Técnica al municipio de Rabinal Baja Verapaz, a fin de atender la solicitud planteada por el licenciado Octavio Alvarado García, alcalde Municipal de dicho municipio, de acuerdo a Providencia N. 0575-2020.
2. Inspección Técnica al municipio de Cubulco Baja Verapaz, a fin de atender la solicitud planteada por Eduardo Estrada Ruiz, Auxiliar Fiscal, Fiscalía de Sección de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo a Providencia N. 0574-2020.
3. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz.
4. Elaboración de propuestas de intervención para los proyectos de restauración ubicados en los siguientes municipios del departamento de Sololá: San Andrés Semetabaj, Nahualá y Concepción.
5. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico, sobre Inspección Técnica realizada al municipio de Cubulco, Baja Verapaz, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0574-2020.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre Inspección Técnica realizada al municipio de Rabinal, Baja Verapaz, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0575-2020.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre propuestas de restauración preventiva en el Templo de Concepción, Sololá.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre propuestas de restauración preventiva en el Templo de Nahuatá, Sololá (cúpula y cubierta)	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico incluyendo propuestas de restauración preventiva del templo ubicado en la 01 av. Barrio San Juan Zona 1, San Juan Chamelco	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Comunicación vía telefónica para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vó. Bó



Atq. Rony Amílcar Chávez Rivera

SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C