

# Factura Pequeño Contribuyente

INGRID NOHEMI MORALES CARIAS  
 NIT Emisor: 72902388  
 INGRID NOHEMI MORALES CARIAS  
 18 AVENIDA LOTE 26 MANZANA H COLONIA VILLAS DEL ROSARIO,  
 zona 4, Mixco, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 4BBA6475-EE9D-40CB-A3D6-75BFF19B173B  
 Serie: 4BBA6475 Número de DTE: 4003283147  
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 29-may-2020 08:45:44  
 Fecha y hora de certificación: 04-may-2020 08:45:44

CANCELADO

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de mayo de 2020, según Contrato Administrativo No. 331-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	
<b>TOTALES:</b>				0.00	0.00	10,000.00	

VEZ MIL SETECIENTOS EXACTOS

\* No genera derecho a crédito fiscal


Datos del certificador  
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



*[Signature]*  
 M<sup>te</sup>. ROSY AMIGOS CHAVEZ RIVERA  
 SUB JEFE

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBITIC

*[Signature]*  
 Ingrid Morales  
 Arquitecta  
 C.C. 1112



Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 331 – 2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura **Serie: 4BBA5475 y Número de DTE: 4003283147**.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en el interior de la Estación Central del Ferrocarril en la 9ª avenida 18 – 03 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en la 4ª avenida 9 – 08, 9 – 16 y 9 – 34 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Análisis de los requerimientos solicitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED en el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 5 – 17, 5 – 01, 5 – 29 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 10 – 57 y 10 – 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Inspección técnica y análisis del proyecto ejecutado conforme a Resolución Administrativa Número DGPCYN – 12 – 2019 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: “Aplicación de Pintura Edificio 1”, en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: “Intervención de Estructura de Madera Casa de la Campana”, en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: “Cambio de Cubierta, Planta Central Ministerio de Educación”, en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Evaluación de la nueva ubicación de una estación tipo retorno entre la 6ª y 7ª avenida de la 12ª calle zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala; para el sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico denominado AEROMETRO.
10. Inspección técnica y análisis para la ampliación del tiempo de vigencia de la resolución administrativa número DGPCYN 02 – 2019, correspondiente al proyecto propuesto en el mausoleo No. 43, 1ª avenida sur del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.

11. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en Diagonal 14 y 10ª calle Boulevard La Asunción zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
12. Lineamientos para implementar mecanismos que incrementen la seguridad en el Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
13. Inspección técnica y análisis de los trabajos propuestos en el inmueble particular ubicado en la 6ª calle 1 - 00 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
14. Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.
15. Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal VTC, por parte del Ministerio de Economía MINECO y del Gobierno de Guatemala.
16. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.
17. Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
18. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
19. Asistencia a instalaciones físicas una vez por semana mínimo, para entrega de expedientes trabajados en casa y para recepción de nuevos expedientes.
20. Asesorías y seguimiento correspondiente de expedientes por medio de correo electrónico, llamadas y videollamadas.

### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en el interior de la Estación Central del Ferrocarril en la 9ª avenida 18 - 03 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en la 4ª avenida 9 - 08, 9 - 16 y 9 - 34 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Análisis de los requerimientos solicitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED en el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 5 - 17, 5 - 01, 5 - 29 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 10 - 57 y 10 - 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

<p>Inspección técnica y análisis del proyecto ejecutado conforme a Resolución Administrativa Número DGPCYN - 12 - 2019 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Aplicación de Pintura Edificio 1", en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Intervención de Estructura de Madera Casa de la Campana", en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Cambio de Cubierta, Planta Central Ministerio de Educación", en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz.</p>
<p>Evaluación de la nueva ubicación de una estación tipo retorno entre la 6ª y 7ª avenida de la 12ª calle zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala; para el sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico denominado AEROMETRO.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis para la ampliación del tiempo de vigencia de la resolución administrativa número DGPCYN 02 - 2019, correspondiente al proyecto propuesto en el mausoleo No. 43, 1ª avenida sur del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en Diagonal 14 y 10ª calle Boulevard La Asunción zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz.</p>
<p>Lineamientos para implementar mecanismos que incrementen la seguridad en el Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz.</p>
<p>Inspección técnica y análisis de los trabajos propuestos en el inmueble particular ubicado en la 6ª calle 1 - 00 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Oficio Archivado en Leitz.</p>
<p>Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.</p>	<p>Avance del 60%</p>

Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal, por parte del Ministerio de Economía MINECO.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico. Archivadas en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Constancia por medio de correo electrónico. Archivadas en leitz

Atentamente.

LAS. ROBY ANASTAS CRIVOS RIVERA  
SUA JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E C O R E I C

Vo.Bo.

Ingrid Morales  
Arquitecta

Col. 4152

Ingrid Nothem Morales Carías