

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

Factura de Pequeño Contribuyente
Serie "A2"

7A AVENIDA 4A-90 ZONA 5 BARRIO EL CHORRO TACTIC, ALTA VERAPAZ

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

No.117

NIT. 2560880-0	DÍA	MES	AÑO	NIT. DEL CLIENTE
	30	06	2020	337851-9

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

DIRECCIÓN: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 297-2020, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N. 8-2020.	
	CANCELADO	
		TOTAL Q. 7,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

SEPRINT N.D / TEL. 4198-6170 / NIT. 8047496-9 / INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CUARTO NIVEL LOCAL #166 SOLOLÁ, SOLOLÁ / DEL 101 AL 200 / DE FECHA 26-09-2019 RES. NO. 2019-1-61-1088173 VENCE 26-09-2021

Guatemala, junio 30 de 2020
Informe 06-2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Cahuec

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 297-2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2020**, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie "A2" número 117**.

Actividades Realizadas:

1. Inspección Técnica al municipio de Rabinal Baja Verapaz, a fin de atender la solicitud planteada por el licenciado Octavio Alvarado García, alcalde Municipal de dicho municipio, de acuerdo a Providencia N. 0575-2020.
2. Inspección Técnica, al entorno inmediato del Templo de Santa María de la Asunción del municipio de Tactic A.V., a fin de evaluar las intervenciones planteadas por el señor Alcalde de la localidad.
3. Inspección Técnica a proyecto denominado Casa Fray Bartolomé de las Casas, ubicado en la ciudad de Cobán A.V., a fin de evaluar las intervenciones aprobadas por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
4. Inspección Técnica al municipio de Cubulco Baja Verapaz, a fin de atender la solicitud planteada por Eduardo Estrada Ruiz, Auxiliar Fiscal, Fiscalía de Sección de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo a Providencia N. 0574-2020.
5. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz.
6. Elaboración de propuestas de intervención para los proyectos de restauración ubicados en los siguientes municipios del departamento de Sololá: San Andrés Semetabaj, Nahualá y Concepción.
7. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico, sobre Inspección Técnica realizada al municipio de Cubulco, Baja Verapaz, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0574-2020.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre Inspección Técnica realizada al municipio de Rabinal, Baja Verapaz, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0575-2020.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre el estado de conservación del entomo inmediato del Templo Católico de Santa María de la Asunción, Tactic A. V.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, sobre las intervenciones que se realizan en el Proyecto denominado Casa Fray Bartolomé de las Casas, Cobán A.V.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Comunicación vía telefónica para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Rony Amilcar Chavez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC