

# Factura Pequeño Contribuyente

INGRID NOHEMI, MORALES CARIAS  
 NR Emitor: 72802888  
 INGRID NOHEMI MORALES CARIAS  
 18 AVENIDA LOTE 28 MANZANA H COLONIA VILLAS DEL ROSARIO,  
 zona 4, Miraflores, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 28473163-3016-4255-SABR-Y4288HYD0702  
 Serie: 28473163 Número de DTB: 1812008088  
 Número Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-jun-2020 08:23:50  
 Fecha y hora de certificación: 01-jun-2020 08:23:50

CANCELADO

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de junio de 2020, según Contrato Administrativo No. 331-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020.	10,000.000000	0.000000	10,000.000000	
<b>TOTALES:</b>					0.000000	10,000.000000	

DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



  
 ARQ. ERICK ARMANDO ORTIZ ARCE  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIIC

Ingrid Morales Carias  
 Arquitecta  
 Col. 4152

Guatemala, 30 de junio de 2020  
Informe 06 - 2020

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 331 - 2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 - 2020**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura **Serie: 2B473139** y **Número de DTE: 1612006069**.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble denominado Cementerio General, ubicado en la 20ª calle y 4ª avenida 20 - 00 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el Mausoleo No. F - 2, Sección Segunda, Cuadro No. 16 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Inspección técnica y análisis para la ampliación del tiempo de vigencia de la resolución administrativa número DGPCYN - 151 - 2019, correspondiente al proyecto propuesto en el Mercado La Villa, ubicado en la 14ª avenida 18 - 81 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Inspección técnica y análisis del proyecto ejecutado conforme a Resolución Administrativa Número DGPCYN - 12 - 2019 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Lineamientos para implementar mecanismos que incrementen la seguridad en el Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Análisis de los trabajos propuestos en el inmueble particular ubicado en la 6ª calle 1 - 00 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.
8. Análisis de los trabajos solicitados para la desinstalación de andamios ubicados en la 6ª calle y 7ª avenida de la zona 1 del Palacio Nacional de la Cultural.
9. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico San José zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
11. Plan de Trabajo para los estudios necesarios y formulación de los lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para diferentes Conjuntos Históricos de la ciudad de Guatemala.
12. Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal VTC, por parte del Ministerio de Economía MINECO y del Gobierno de Guatemala.


13. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.
14. Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
15. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
16. Asistencia a instalaciones físicas una vez por semana mínimo, para entrega de expedientes trabajados en casa y para recepción de nuevos expedientes.
17. Asesorías y seguimiento correspondiente de expedientes por medio de correo electrónico, llamadas y videollamadas.

### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el inmueble denominado Cementerio General, ubicado en la 20ª calle y 4ª avenida 20 - 00 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto en el Mausoleo No. F - 2, Sección Segunda, Cuadro No. 16 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis para la ampliación del tiempo de vigencia de la resolución administrativa número DGPCYN - 151 - 2019, correspondiente al proyecto propuesto en el Mercado La Villa, ubicado en la 14ª avenida 18 - 81 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto ejecutado conforme a Resolución Administrativa Número DGPCYN - 12 - 2019 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural en el Ministerio de Educación zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Lineamientos para implementar mecanismos que incrementen la seguridad en el Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Análisis de los trabajos propuestos en el inmueble particular ubicado en la 6ª calle 1 - 00 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.	Avance del 65%

Análisis de los trabajos solicitados para la desinstalación de andamios ubicados en la 6ª calle y 7ª avenida de la zona 1 del Palacio Nacional de la Cultural.	Oficio Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico San José zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Plan de Trabajo para los estudios necesarios y formulación de los lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para diferentes Conjuntos Históricos de la ciudad de Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal, por parte del Ministerio de Economía MINECO.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico. Archivadas en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Constancia por medio de correo electrónico. Archivadas en leitz


Atentamente.



Arq. Erick Armando Ortiz Ixtoc  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC

Vo.Bo.

Ingrid Morales  
Arquitecta  
Col. 4152



Ingrid Nohemí Morales Carías