

Factura Pequeño Contribuyente

NELLY MARIA, AGUILERA DUARTE
 NK Emisor: 92793313
NELLY MARIA AGUILERA DUARTE
 5 AVENIDA 5-21 RESIDENCIALES ATLANTIDA, zona 18, Guatemala,
 GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 E0EF82F2-8E80-46A8-5290-70ED000E2A02
 Serie: E0EF82F2 Número de DTE: 1043894091
 Numero Acceso:


Fecha y hora de emision: 30-jun-2020 06:49:52
 Fecha y hora de certificación: 02-jun-2020 06:49:52

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de junio del año 2020, según contrato administrativo número 349-2020 y acuerdo ministerial número 8-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	


TOTALES: 0.00 10,000.00

DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS . CANCELADO



* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




Arq. Rony Amilcar Chavez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBI

Guatemala, 30 de junio de 2020
Informe 06 – 2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 349-2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2020**, correspondiente al mes de junio del año 2020 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie E0EF82F2 número de DTE: 1048594091**.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Byron Estuardo Gonzáles y Gonzáles, propietario, solicita autorización para el proyecto denominado "Casa Familiar Gonzáles" ubicado en la 2 avenida 2-02 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Mario Roberto Valdez Aquino, propietario, solicita autorización para el proyecto servicio de parque en el inmueble ubicado en la 1 avenida 7-24 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC por instrucciones del Licenciado Edin Hernández Payes, director técnico a.i. de la Dirección Técnica de Investigación y Registro, solicita de manera verbal realizar inspección al Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, a fin de evaluar las áreas que presentan filtración de la cubierta, realizar levantamiento métrico de las mismas y cuantificación de material para la integración de pañuelos.
- Licenciado Mónica Claudina Urquizú Sánchez, Directora Técnica del IDAEH de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, mediante circular Dirección Técnica IDAEH No. 44-2020/RM, pone a disposición el listado de materiales emitido por el Departamento de Bodega del Palacio Nacional de la Cultura.
- Werner Estuardo Celis Gómez, Propietario, solicita autorización para el proyecto de construcción de vivienda de 3 niveles en el inmueble ubicado en la 16 avenida "B" 13-11 zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Esvin Fernando Marroquín Tupas, Alcalde Municipal de la Municipalidad Del Municipio de Cuilapa, cabecera del Departamento de Santa Rosa, solicita autorización para el proyecto denominado "Mejoramiento Parque Centro de Las Américas Cuilapa Santa Rosa"
- Informe de comisión, intersección de la 35 calle y la Calzada Atanasio Tzul zona 12, Ciudad de Guatemala.

- Entrega de memoria de labores correspondientes al mes de junio.

RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Byron Estuardo Gonzáles y Gonzáles, propietario, solicita autorización para el proyecto denominado "Casa Familiar Gonzáles" ubicado en la 2 avenida 2-02 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión técnica + proyecto de dictamen técnico Archivado en Leitz
Mario Roberto Valdez Aquino, propietario, solicita autorización para el proyecto servicio de parque en el inmueble ubicado en la 1 avenida 7-24 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión técnica + proyecto de dictamen técnico Archivado en Leitz
Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC por instrucciones del Licenciado Edin Hernández Payes, director técnico a.i. de la Dirección Técnica de Investigación y Registro, solicita de manera verbal realizar inspección al Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, a fin de evaluar las áreas que presentan filtración de la cubierta, realizar levantamiento métrico de las mismas y cuantificación de material para la integración de pañuelos.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Licenciado Mónica Claudina Urquizú Sánchez, Directora Técnica del IDAEH de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, mediante circular Dirección Técnica IDAEH No. 44-2020/RM, pone a disposición el listado de materiales emitido por el Departamento de Bodega del Palacio Nacional de la Cultura.	Oficio Archivados en Leitz
Werner Estuardo Celis Gómez, Propietario, solicita autorización para el proyecto de construcción de vivienda de 3 niveles en el inmueble ubicado en la 16 avenida "B" 13-11 zona 1, Ciudad de Guatemala.	Proyecto de dictamen técnico Archivado en Leitz
Esvin Fernando Marroquín Tupas, Alcalde Municipal de la Municipalidad Del Municipio de Cuilapa, cabecera del Departamento de Santa Rosa, solicita autorización para el proyecto denominado "Mejoramiento Parque Centro de Las Américas Cuilapa Santa Rosa"	Informe Técnico Archivado en Leitz
Informe de comisión, intersección de la 35 calle y la Calzada Atanasio Tzul zona 12, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz

Atentamente.



Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Arq. Nelly María Aguilera Duarte

Factura Pequeño Contribuyente

VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO
 Nit Emisor: 66003083
 VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO
 17 CALLE 12-66 zona 1, Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 F569ADDE-A2D3-4ADF-AA2B-A808C882CD80
 Serie: F569ADDE Número de DTE: 2731758255
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 30-jun-2020 07:38:03
 Fecha y hora de certificación: 04-jun-2020 07:38:03

Moneda: GTQ


#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondientes al mes de junio del año 2020, según Contrato Administrativo Número 358-2020 y Acuerdo Ministerial Número 8-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	

Diez mil quetzales exactos.



TOTALES: 0.00 10,000.00

* No genera derecho a crédito fiscal

CANCELADO



Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949

Arq. Rony Amílcar Chavez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIIC

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 358–2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020**, correspondiente al mes de junio del año 2020, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: F569ADDE y Número de DTE: 2731756255**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Atención, evaluación y seguimiento de la **Solicitud** del Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC, por instrucciones del Licenciado Edin Hernández Payes, Director Técnico a.i. de la Dirección Técnica de Investigación y Registro, solicita de manera verbal realizar inspección al Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía, a fin de evaluar las áreas que presentan filtración de la cubierta, realizar levantamiento métrico de las mismas y cuantificación de material para la integración de pañuelos.
- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente No. 0367-2020/DECORBIC**, en donde Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, solicita se realice Inspección Técnica a la pasarela ubicada en la 7ª avenida, frente al ingreso del Instituto Adolfo V. Hall Central, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, a fin de evaluar los daños derivados de la colisión de un tráiler contra la estructura de la pasarela el día 02 de junio del año 2020.
- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente no. 0030-2020/DECORBIC**, en donde el Señor Víctor Chinol Jerónimo y Julio Chinol Jerónimo, propietarios, solicitan se realice inspección al inmueble ubicado en la 1ª avenida "A" 18-64 zona 1.


- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente No. 0358-2020/DECORBIC**, donde el Prof. Elvis Gilberto Tello Alvarado, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a través del Arquitecto Victor Sandoval remite solicitud vía correo electrónico solicitando autorización para liberación de los baños existentes y el permiso para reparar las vigas dañadas del entrepiso.
- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente No. 0356-2020/DECORBIC**, donde el Lic. Francisco Pérez Reyes, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, a través del Arq. Antonino López Director de Servicios Públicos Municipales, remite vía electrónica la solicitud para el aval o autorización para que la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché trabaje una fracción de muro del Mercado Municipal Colapsado, a fin de darle una solución inmediata al problema.
- Asesorías técnicas y seguimiento vía electrónica y telefónica a los proyectos de interesados de la región de Quiché y Huehuetenango que desean presentar proyectos para aprobación ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Atención a solicitudes inmediatas realizadas por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, como también poyo en temas de secretaría derivado de la emergencia actual del COVID-19.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Atención, evaluación y seguimiento de la Solicitud del Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC, por instrucciones del Licenciado Edin Hernández Payes, Director Técnico a.i. de la Dirección Técnica de Investigación y Registro, solicita de manera verbal realizar inspección al Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía, a fin de evaluar las áreas que presentan filtración de la cubierta, realizar levantamiento métrico de las mismas y cuantificación de material para la integración de pañuelos.	Oficios, Informe Técnico archivados en Leitz
Atención, evaluación y seguimiento del Expediente No. 0367-2020/DECORBIC , en donde Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, solicita se realice Inspección Técnica a la pasarela ubicada en la 7ª avenida, frente al ingreso del Instituto Adolfo V. Hall Central, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, a fin de evaluar	Oficios, Informe Técnico archivados en Leitz


los daños derivados de la colisión de un tráiler contra la estructura de la pasarela el día 02 de junio del año 2020.	
Atención, evaluación y seguimiento del Expediente no. 0030-2020/DECORBIC, en donde el Señor Víctor Chinol Jerónimo y Julio Chinol Jerónimo, propietarios, solicitan se realice inspección al inmueble ubicado en la 1ª avenida "A" 18-64 zona 1.	Oficios, Informe Técnico archivados en Leitz
Atención, evaluación y seguimiento del Expediente No. 0358-2020/DECORBIC, donde el Prof. Elvis Gilberto Tello Alvarado, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a través del Arquitecto Víctor Sandoval remite solicitud vía correo electrónico solicitando autorización para liberación de los baños existentes y el permiso para reparar las vigas dañadas del entrepiso.	Oficio y Documentos de soporte archivados en Leitz
Atención, evaluación y seguimiento del Expediente No. 0356-2020/DECORBIC, donde el Lic. Francisco Pérez Reyes, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, a través del Arq. Antonino López Director de Servicios Públicos Municipales, remite vía electrónica la solicitud para el aval o autorización para que la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché trabaje una fracción de muro del Mercado Municipal Colapsado, a fin de darle una solución inmediata al problema.	Oficio y Documentos de soporte archivados en Leitz

Atentamente.



Vo.Bo.

Arq. Rony Amlicar Chavez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC



Victor Rolando Gómez Cano