

Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES
 Nit Emisor: 15815145
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Canales, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 821DFDFE-5808-4016-93EE-44CF0A262270
 Serie: 821DFDFE Número de DTE: 147693571
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-jun-2020 10:35:21
 Fecha y hora de certificación: 02-jun-2020 10:35:21

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descontos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales presentados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de junio de 2020, según Contrato Administrativo No. 355-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS.

* Sujeto a retención definitiva ISR


CANCELADO

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Signature]
Arq. Rony Amílcar Chavez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC

[Signature]
Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979



Guatemala, 30 de junio de 2020
Informe 6 – 2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de **Junio** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 821DFDFE Número de DTE: 1476935701**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala, en forma virtual
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en proyectos propuestos en Centro Histórico y en áreas patrimoniales de la Ciudad de Guatemala.
- Inspecciones en conjunto con el Departamento de Registro de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Apoyo en el área de secretaría en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Asesoría de forma virtual a personas que solicitan a Decorbic, información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.

RESULTADOS OBTENIDOS


ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Evaluación del proyecto de liberación de muro de fachada y posterior construcción en el inmueble ubicado en la 3ª avenida 11-27 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Evaluación del proyecto de remodelación y ampliación del inmueble ubicado en la 4ª calle 12-52 interior 3, zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz

<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del proyecto de trabajos en el laboratorio de motores Edificio 1-7, Ciudad Universitaria, Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación del proyecto de restauración de fachada en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 5-61, 5-65 y 5-69 zona 1, Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de Informe técnico sobre la viabilidad de proyecto de construcción en el inmueble ubicado en la 11 calle 3-59 zona 1, Ciudad de Guatemala 	<p>Informe Técnico Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación técnica de diversos proyectos construcción Ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar la Embajada de Suiza en la Ciudad de Guatemala 	<p>Correos electrónicos</p>

Atentamente,


 Renata Cecilia Hernández Durini
Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979

Vo.Bo.


Arq. Rony Aralcaz Chavez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBI C