

# Factura Pequeño Contribuyente

VICTOR ROLANDO, GOMEZ CANO  
 Nit Emisor: 66003083  
 VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO  
 17 CALLE 12-66 zona 1, Guatemala, GUATEMALA  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 F569ADDE-A2D3-4ADF-AA2B-A808C682CD80  
 Serie: F569ADDE Número de DTE: 2731756255  
 Numero Acceso:  
 Fecha y hora de emision: 30-jun-2020 07:38:03  
 Fecha y hora de certificación: 04-jun-2020 07:38:03

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondientes al mes de junio del año 2020, según Contrato Administrativo Número 358-2020 y Acuerdo Ministerial Número 8-2020.	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

*Diez mil quetzales exactos.*

\* No genera derecho a crédito fiscal

**CANCELADO**

Datos del certificador  
 Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



*[Handwritten Signature]*  
**Arq. Rony Amilcar Chavez Rivera**  
 SUB JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC

Guatemala, 30 de junio de 2020  
Informe 06 – 2020

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 358-2020**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2020**, correspondiente al mes de junio del año 2020, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: F569ADDE y Número de DTE: 2731756255**.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Atención, evaluación y seguimiento de la **Solicitud** del Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC, por instrucciones del Licenciado Edin Hernández Payes, Director Técnico a.i. de la Dirección Técnica de Investigación y Registro, solicita de manera verbal realizar inspección al Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía, a fin de evaluar las áreas que presentan filtración de la cubierta, realizar levantamiento métrico de las mismas y cuantificación de material para la integración de pañuelos.
- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente No. 0367-2020/DECORBIC**, en donde Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, solicita se realice Inspección Técnica a la pasarela ubicada en la 7ª avenida, frente al ingreso del Instituto Adolfo V. Hall Central, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, a fin de evaluar los daños derivados de la colisión de un tráiler contra la estructura de la pasarela el día 02 de junio del año 2020.
- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente no. 0030-2020/DECORBIC**, en donde el Señor Victor Chinol Jerónimo y Julio Chinol Jerónimo, propietarios, solicitan se realice inspección al inmueble ubicado en la 1ª avenida "A" 18-64 zona 1.

- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente No. 0358-2020/DECORBIC**, donde el Prof. Elvis Gilberto Tello Alvarado, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a través del Arquitecto Victor Sandoval remite solicitud vía correo electrónico solicitando autorización para liberación de los baños existentes y el permiso para reparar las vigas dañadas del entrepiso.
- Atención, evaluación y seguimiento del **Expediente No. 0356-2020/DECORBIC**, donde el Lic. Francisco Pérez Reyes, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, a través del Arq. Antonino López Director de Servicios Públicos Municipales, remite vía electrónica la solicitud para el aval o autorización para que la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché trabaje una fracción de muro del Mercado Municipal Colapsado, a fin de darle una solución inmediata al problema.
- Asesorías técnicas y seguimiento vía electrónica y telefónica a los proyectos de interesados de la región de Quiché y Huehuetenango que desean presentar proyectos para aprobación ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Atención a solicitudes inmediatas realizadas por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, como también poyo en temas de secretaria derivado de la emergencia actual del COVID-19.

## RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Atención, evaluación y seguimiento de la <b>Solicitud</b> del Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del DECORBIC, por instrucciones del Licenciado Edin Hernández Payes, Director Técnico a.i. de la Dirección Técnica de Investigación y Registro, solicita de manera verbal realizar inspección al Fondo Documental del Antiguo Archivo Histórico de la Policía, a fin de evaluar las áreas que presentan filtración de la cubierta, realizar levantamiento métrico de las mismas y cuantificación de material para la integración de pañuelos.	Oficios, Informe Técnico archivados en Leitz
Atención, evaluación y seguimiento del <b>Expediente No. 0367-2020/DECORBIC</b> , en donde Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, solicita se realice Inspección Técnica a la pasarela ubicada en la 7ª avenida, frente al ingreso del Instituto Adolfo V. Hall Central, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, a fin de evaluar	Oficios, Informe Técnico archivados en Leitz

<p>los daños derivados de la colisión de un tráiler contra la estructura de la pasarela el día 02 de junio del año 2020.</p>	
<p>Atención, evaluación y seguimiento del Expediente no. 0030-2020/DECORBIC, en donde el Señor Victor Chinol Jerónimo y Julio Chinol Jerónimo, propietarios, solicitan se realice inspección al inmueble ubicado en la 1ª avenida "A" 18-64 zona 1.</p>	<p>Oficios, Informe Técnico archivados en Leitz</p>
<p>Atención, evaluación y seguimiento del Expediente No. 0358-2020/DECORBIC, donde el Prof. Elvis Gilberto Tello Alvarado, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a través del Arquitecto Victor Sandoval remite solicitud vía correo electrónico solicitando autorización para liberación de los baños existentes y el permiso para reparar las vigas dañadas del entrepiso.</p>	<p>Oficio y Documentos de soporte archivados en Leitz</p>
<p>Atención, evaluación y seguimiento del Expediente No. 0356-2020/DECORBIC, donde el Lic. Francisco Pérez Reyes, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, a través del Arq. Antonino López Director de Servicios Públicos Municipales, remite vía electrónica la solicitud para el aval o autorización para que la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché trabaje una fracción de muro del Mercado Municipal Colapsado, a fin de darle una solución inmediata al problema.</p>	<p>Oficio y Documentos de soporte archivados en Leitz</p>

Atentamente.



Vo.Bo.

**Arq. Rony Amilcar Chavez Rivera**  
**SUB JEFE**  
**DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y**  
**RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES**  
**DECORBIC**



Victor Rolando Gómez Cano