

Factura Pequeño Contribuyente

JORGE RAUL, SOLORZANO MONTERROSO
 Nit Emisor: 0440054
SOLORZANO MONTERROSO JORGE RAUL
 4 AVENIDA 1-84 zona 1, San Miguel Petapa, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 471E0FAD-A0D2-4025-A655-F375F9262500
 Serie: 471E0FAD Número de DTE: 2698133541
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 31-jul-2020 02:45:16
 Fecha y hora de certificación: 01-jul-2020 02:45:16

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	COBRO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 260-2020 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 8- 2020	7,000.00	0.00	7,000.00	

TOTALES: 0.00 7,000.00

* No genera derecho a crédito fiscal

Cancelado



Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Guatemala 31 de julio del 2020

Licenciado:
Eleuterio Cahuec Del Valle
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Eleuterio Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 260-2020** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numeral 8-2020 correspondiente** al mes julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura electrónica número 2698133541 de serie 471E0FAD.**

Actividades realizadas en la Biblioteca Nacional:

- c) Brindar apoyo en realizar las inspecciones necesarias y pruebas periódicas en las instalaciones.
- g) Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

Resultados obtenidos:


- c) El mantenimiento hizo que la Biblioteca funcione de manera normal.
- g) Se realizó la toma de lectura del agua potable.

Se colaboró con la limpieza en la biblioteca.

Se reparo un mingitorio por fuga.


Se reparo la válvula de drenaje de la cisterna que se encuentra en la terraza.

Se realizaron pruebas en el sistema de agua de la biblioteca por alto consumo.



Jorge Raúl Solórzano Monterroso

Vo. Bo.



Lic. Maximiliano A. Araujo A.
Director Técnico
Patrimonio Documental y Bibliográfico