

# Factura Pequeño Contribuyente

JUAN JOSÉ, GÓMEZ JACINTO  
Nit Emisor: 34519556  
JUAN JOSE GOMEZ  
23 AVENIDA A 15-27 COLONIA EL LIMON, zona 18, Guatemala,  
GUATEMALA

NIT Receptor: 3378519  
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
CD5161B9-3F70-438C-B14D-6EBD4E492D66  
Serie: CD5161B9 Número de DTE: 1064321932  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-ago-2020 08:48:33  
Fecha y hora de certificación: 04-ago-2020 08:48:34

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO No. 2488-2020 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 635-2020	5,000.00	0.00	5,000.00	
TOTALES:					0.00	5,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Guatemala 31 de agosto de 2020

Informe N°4

**Licenciado**

**Eleuterio Cahuec del Valle**

Viceministro de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

**Respetable Viceministro:**

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al período del 03 al 31 de agosto 2020 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo Número 2488-2020 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 635-2020** para cobro de mis honorarios presento factura **Serie:CD5161B9 Número de DTE: 1064321932**

**Actividades Realizadas:**

- Apoyar en la instalación, pruebas de funcionamiento y puestas en marcha de todo el sistema Eléctrico en el palacio nacional de la cultura.
- Brindar apoyo en los procesos de documentación de los tableros de flipones en segundo y primer nivel del palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar mantenimiento adecuado del sistema Eléctrico del Palacio Nacional
- Apoyar en el mantenimiento preventivo del sistema de iluminación del palacio nacional de la cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

**Resultados Obtenidos:**

- Se apoyó en la revisión del funcionamiento de lámparas colgantes en pasillos en los niveles 1 al 3 del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se inicio con con la documentación de tableros Elèctricos en 2do nivel y primer nivel de el patio de la Paz
- Incio de Procesos de reorganización de nomenclatura en los tableros y flipones de 2do nivel
- Se apoyò a la Administración del Palacio Nacional de la Cultura en actividades varias.



**Juan José Gómez Jacinto**  
**Servicios Técnicos**

**VoBo.**



*M. Sc. Arq. Luisa Fernanda Rojas Garcia*  
Sub-Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural

Antes de intervención  
De tablero electrico



Despues de intervencion  
tablero electrico

