

# Factura Pequeño Contribuyente

OSCAR ENRIQUE, AC CAAL  
NIT Emisor: 25608800  
OSCAR ENRIQUE AC CAAL  
7A AVENIDA 4A-90 BARRIO EL CHORRO, zona 5, Tactic, ALTA VERAPAZ  
NIT Receptor: 3378519  
Nombre Receptor: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
E872D6E7-6706-46AC-9D2C-A29D43402166  
Serie: E872D6E7 Número de DTE: 1728464556  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-ago-2020 04:46:13  
Fecha y hora de certificación: 06-ago-2020 04:46:13

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de agosto del 2,020; según Contrato Administrativo No. 297-2020; aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 8-2020	7,500.00	0.00	7,500.00	
TOTALES:					0.00	7,500.00	

SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.

\* No genera derecho a crédito fiscal

CANCELADO.



Datos del certificador  
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Atq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBI

Guatemala, agosto 31 de 2020  
Informe 08-2020

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciado Cahuec

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 297-2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2020**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie E872D6E7 número de DTE 1728464556**.

**Actividades Realizadas:**

1. Acciones de seguimiento y atenciones correspondientes para el requerimiento planteado mediante Providencia No. 0849-2020/DECORBIC, en donde se solicita inspección técnica a fin de evaluar las condiciones en las que se encuentra la tubería de agua pluvial de un canal ubicado en la columna del muro del área monumental del Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
2. Acciones de seguimiento y atenciones correspondientes para el requerimiento planteado mediante Providencia No. 0886-2020/DECORBIC, relacionado a brindar información, acompañamiento y asesoramiento para realizar intervenciones al inmueble ubicado en la 4ª avenida 9-40, zona 1, Escuintla, en donde se ubica la Comisaria 31 de la Policía Nacional Civil.
3. Inspección Técnica a fin de atender el requerimiento planteado mediante Providencia No. 0860-2020/DECORBIC, en donde el señor Roberto Antonio Caal Chén, Director Municipal de Planificación de la Municipalidad de la Villa de Tactic alta Verapaz, quien presenta la propuesta de conservación de Fachada del Mercado Municipal y parte del Palacio y Gimnasio Municipal de dicha localidad.
4. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz.
5. Brindar asesoría técnica por medio de correo electrónico y plataformas virtuales.
6. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

**Resultados Obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Informe Técnico, de la inspección técnica, a 06652 fin de atender el requerimiento planteado mediante Providencia No. 0849-2020/DECORBIC, en donde se solicita inspección técnica a fin de evaluar las condiciones en las que se encuentra la tubería de agua pluvial de un canal ubicado en la columna del muro del área monumental del Museo Nacional de Arqueología y Etnología.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, de acuerdo al requerimiento planteado mediante Providencia 0860-2020/DECORBIC, en donde el señor Roberto Antonio Caal Chén, Director Municipal de Planificación de la Municipalidad de la Villa de Tactic alta Verapaz, presenta la propuesta de Conservación de Fachada del Mercado Municipal y parte del Palacio y Gimnasio Municipal de dicha localidad	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico, a fin de atender el requerimiento planteado mediante Providencia No. 0886-2020/DECORBIC, relacionado a brindar información, acompañamiento y asesoramiento para realizar intervenciones al inmueble ubicado en la 4ª avenida 9-40, zona 1, Escuintla, en donde se ubica la Comisaria 31 de la Policía Nacional Civil.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Henry Amilcar Chavez Rivera  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC