

Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES
 Nit Emisor: 15815145
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Cañales, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 7B427CFE-5A10-4788-BD21-6A1A207F796D
 Serie: 7B427CFE Número de DTE: 1511016328
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 31-ago-2020 11:03:49
 Fecha y hora de certificación: 04-ago-2020 11:03:49

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales presentados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de agosto de 2020, según Contrato Administrativo No. 355-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

CANCELADO

DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS.


* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Signature]
 Sr. Rony Amílcar Chávez Rivera
 SU JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBI

[Signature]
 Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979



Guatemala, 31 de agosto de 2020
Informe 8 – 2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de **agosto** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 7B427CFE Número de DTE: 1511016328**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala, en forma virtual
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en proyectos propuestos en Centro Histórico y en áreas patrimoniales de la Ciudad de Guatemala.
- Inspecciones en conjunto con el Departamento de Registro de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Apoyo en el área de secretaría en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Asesoría de forma virtual y presencial a personas que solicitan a Decorbic, información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.

RESULTADOS OBTENIDOS


ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica del proyecto de mantenimiento y reparación de las fachadas del edificio de Rectoría, Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Evaluación y elaboración de opinión técnica del proyecto calle de conexión hacia Avenida Petapa, Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Dictamen Técnico Archivado en Leitz

<ul style="list-style-type: none"> - Opinión técnica del proyecto espacios y estructuras complementarias Maina en el inmueble ubicado en la Avenida Simeón Cañas 10-71, zona 2 , Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico</p> <p>Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica del proyecto de remodelación de servicios sanitarios en la Plaza Mayor de la Constitución, Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión Técnica y Dictamen Técnico</p> <p>Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre el proyecto en la 6ª avenida 6-30 zona 10, Ciudad de Guatemala, debido a que no aparece en nómina 	<p>Informe Técnico</p> <p>Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación técnica de diversos proyectos construcción Ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar los pasos a desnivel de la Calzada Atanasio Tzul, en la Ciudad de Guatemala 	<p>Correos electrónicos y asesorías presenciales</p>

Atentamente,


 Renata Cecilia Hernández Durini
 Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979

Vo.Bo.


 Sr. Sony Amílcar Chávez Rivera
 SUB JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIIC