

# Factura Pequeño Contribuyente

OSCAR ENRIQUE, AC CAAL  
Nit Emisor: 25608800  
OSCAR ENRIQUE AC CAAL  
7A AVENIDA 4A-90 BARRIO EL CHORRO, zona 5, Tactic, ALTA  
VERAPAZ  
NIT Receptor: 3378519  
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
22136802-C7FA-4954-A47C-EC88F4CA06D5  
Serie: 22136802 Número de DTE: 3355068756  
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-sep-2020 08:11:11  
Fecha y hora de certificación: 03-sep-2020 08:11:11

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios técnicos prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de septiembre del 2,020, según Contrato Administrativo No. 297-2020; aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 8-2020. CANCELADO	7,500.00	0.00	7,500.00	
TOTALES:					0.00	7,500.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*[Handwritten signature]*

Guatemala, septiembre 30 de 2020  
Informe 09-2020

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciado Cahuec

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 297-2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2020**, correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie: 22136802 Número de DTE: 3355068756**

**Actividades Realizadas:**

1. Acciones de seguimiento y atenciones correspondientes para el requerimiento planteado mediante Providencia No. 1087-2020/DECORBIC, en donde se solicita evaluación sobre la factibilidad para derribar arboles que representan riesgo, en el cerro cercano al Templo Adventista y el Instituto de Educación Básica, ubicado en la cabecera municipal de Santa Lucia Uatlán, Sololá.
2. Acciones de seguimiento y atenciones correspondientes para el requerimiento planteado mediante Providencia No. DGPCYN-2020/DECORBIC, en donde el licenciado Oscar Mora, solicita información relacionada al inmueble ubicado en Cobán A.V.
3. Inspección Técnica a fin de atender el requerimiento planteado por Hilda María Sierra Schulz, quien solicita aprobación para intervenir el inmueble localizado en la 1ª calle 4-43 zona 4 de la jurisdicción municipal de la Ciudad de Cobán Alta Verapaz
4. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz.
5. Brindar asesoría técnica por medio de correo electrónico y plataformas virtuales.
6. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

**Resultados Obtenidos:**

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico, Providencia No. 1087-2020/DECORBIC, en donde se solicita evaluación sobre la factibilidad para derribar árboles que representan riesgo, en el cerro cercano al Templo Adventista y el Instituto de Educación Básica, ubicado en la cabecera municipal de Santa Lucia Utatlán, Sololá.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico, de acuerdo al requerimiento planteado mediante Providencia No. DGPCYN-2020/DECORBIC, en donde el licenciado Oscar Mora, solicita información relacionada al inmueble ubicado en Cobán A.V.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Opinión Técnica y Dictamen Técnico, a fin de atender el requerimiento planteado por Hilda María Sierra Schulz, quien solicita aprobación para intervenir el inmueble localizado en la 1ª calle 4-43 zona 4 de la jurisdicción municipal de la Ciudad de Cobán Alta Verapaz	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Rony Amilcar Arcey Rivera  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC