

Factura Pequeño Contribuyente

INGRID NOHEMI, MORALES CARIAS
NIT Emisor: 72902388
INGRID NOHEMI MORALES CARIAS
18 AVENIDA LOTE 26 MANZANA H COLONIA VILLAS DEL ROSARIO,
zona 4, Mixco, GUATEMALA
NIT Receptor: 3378519
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
AA2E6D39-5BC4-44AD-93E9-0E4F69B19FBA
Serie: AA2E6D39 Número de DTE: 1539589293
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-sep-2020 10:01:03
Fecha y hora de certificación: 02-sep-2020 10:01:03

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de septiembre de 2020, según Contrato Administrativo No. 331-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020. CANCELADO	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152

[Handwritten signature]

Guatemala, 30 de septiembre de 2020
Informe 09 - 2020

Msc.
Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Maestro Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 331 - 2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 - 2020**, correspondiente al mes de septiembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura **Serie: 2A121455 y Número de DTE: 2564902484**

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Informes sobre el avance del Plan de Trabajo para los estudios necesarios y formulación de los lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para diferentes Conjuntos Históricos de la ciudad de Guatemala.
2. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble particular ubicado en la 1ª calle 5-36 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble particular ubicado en la 1ª calle 5-28 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble particular ubicado en la 6ª avenida 14-47 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Inspección técnica y evaluación para la ampliación de tiempo de la resolución que autoriza el proyecto de restauración en el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 10-57, 10-65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspección técnica y evaluación para la ampliación de tiempo de la resolución que autoriza el proyecto de restauración en el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 5-01, 5-17, 5-29 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Evaluación de los daños ocasionados en diferentes mausoleos en el Cuadro Los Cerritos dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala; debido a la caída de un árbol.
8. Lineamientos técnicos del anteproyecto de iluminación propuesto en el interior del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala; debido a la caída de un árbol.
9. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Avenida de la Reforma zonas 13 y 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Barrio Finca La Aurora - Feria de Noviembre zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
11. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Centro Cívico zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
12. Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Avenida de las Américas zonas 13 y 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.

13. Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.
14. Participación en mesa técnica para el proyecto de la Ventanilla Única, por parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.
15. Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal VTC, por parte del Ministerio de Economía MINECO y del Gobierno de Guatemala.
16. Participación en mesa técnica para las posibles actividades a realizar a nivel nacional para el Bicentenario de la Independencia de Guatemala.
17. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.
18. Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
19. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
20. Asistencia a instalaciones físicas dos veces por semana mínimo, para entrega de expedientes trabajados en casa y para recepción de nuevos expedientes. Asimismo, es importante mencionar que uno de esos dos días se atiende el área de secretaría.
21. Asesorías y seguimiento correspondiente de expedientes por medio de correo electrónico, llamadas y videollamadas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Informes sobre el avance del Plan de Trabajo para los estudios necesarios y formulación de los lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para diferentes Conjuntos Históricos de la ciudad de Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble particular ubicado en la 1ª calle 5-36 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble particular ubicado en la 1ª calle 5-28 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble particular ubicado en la 6ª avenida 14-47 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación para la ampliación de tiempo de la resolución que autoriza el proyecto de restauración en el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 10-57, 10-65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

Inspección técnica y evaluación para la ampliación de tiempo de la resolución que autoriza el proyecto de restauración en el inmueble particular ubicado en la 8ª avenida 5-01, 5-17, 5-29 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Evaluación de los daños ocasionados en diferentes mausoleos en el Cuadro Los Cerritos dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala; debido a la caída de un árbol.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Lineamientos técnicos del anteproyecto de iluminación propuesto en el interior del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala; debido a la caída de un árbol.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Avenida de la Reforma zonas 13 y 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Barrio Finca La Aurora - Feria de Noviembre zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Centro Cívico zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para el Conjunto Histórico Avenida de las Américas zonas 13 y 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.	Avance del 80%
Participación en mesa técnica para el proyecto de la Ventanilla Única, por parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.
Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal VTC, por parte del Ministerio de Economía MINECO y del Gobierno de Guatemala.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.
Participación en mesa técnica para las posibles actividades a realizar a nivel nacional para el Bicentenario de la Independencia de Guatemala.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.

Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico. Archivadas en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Varios oficios Archivadas en leitz

Atentamente.

Arq. Rony Amílcar Chavez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Vo.Bo.

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152



Ingrid Norremí Morales Carías