

Factura

RENATA CECILIA, HERNANDEZ DURINI DE MORALES
 Nit Emisor: 15815145
 RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI
 KILOMETRO 19.8 CARRETERA A EL SALVADOR CASA 33
 CONDOMINIO LOS MANZANILLOS, Villa Canales, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 EF08AEEF-FA47-4B04-865B-AD9BE02FE5E3
 Serie: EF08AEEF Número de DTE: 4198976260
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-sep-2020 08:04:25
 Fecha y hora de certificación: 03-sep-2020 08:04:25

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales presentados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de septiembre de 2020, según Contrato Administrativo No. 355-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2020. CANCELADO	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Renata Cecilia Hernández Durini
 Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979

Guatemala, 30 de septiembre de 2020
Informe 9 – 2020

Licenciado
Eleuterio Cahuec del Valle
Su despacho

Estimado Licenciado Cahuec:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 355 – 2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2020**, correspondiente al mes de **septiembre** del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: EF08AEFF Número de DTE: 4198976260**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala, en forma virtual
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en proyectos propuestos en Centro Histórico y en áreas patrimoniales de la Ciudad de Guatemala.
- Inspecciones en conjunto con el Departamento de Registro de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Apoyo en el área de secretaría en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Asesoría de forma virtual y presencial a personas que solicitan a Decorbic, información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.
- Participación en comité organizador del 23 Festival del Centro Histórico, en conjunto con Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES

DOCUMENTO DE SOPORTE

- **Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica del proyecto Plaza Suiza ubicado en la Avenida Reforma entre 10ª y 11 calles de zona 1, Ciudad de Guatemala**

Opinión Técnica y Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

- Evaluación y elaboración de opinión técnica del proyecto de construcción de vivienda en el inmueble ubicado en la 17 avenida 3-49 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Dictamen Técnico

Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados según lo autorizado en resolución administrativa en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 13-47, 13 calle "A" 7-10 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica, y elaboración de informe técnico de los daños ocasionados por pintas en el Paraninfo Universitario ubicado en la 2ª avenida 12-40 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en el Callejón del Olvido y Pie de Lana 13-81 zona 2, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz


- Inspección técnica, y elaboración de informe en relación al proyecto de instalación de Domo de Astrofísica en el Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12-40 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar la capilla de velación Las Flores, ubicada en Avenida Las Américas, zona 13 en la Ciudad de Guatemala

- Participación en comité organizador del 23 Festival del Centro Histórico, en conjunto con Municipalidad de Guatemala, para coordinar actividades a cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegiada 2979

Vo.Bo.


Arq. Rony Almaraz Chaves Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI