

# Factura

BRENDA RAQUEL, LÓPEZ WUNDRAM  
Nit Emisor: 2798558K  
ARQ. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM  
2 CALLE A 43C-65, zona 8, Quetzaltenango, QUETZALTENANGO  
NIT Receptor: 3378519  
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
C5ED896D-3240-47FE-A60D-6EE3092FC6D8  
Serie: C5ED896D Número de DTE: 843073534  
Número Acceso:  
Fecha y hora de emisión: 30-oct-2020 11:28:29  
Fecha y hora de certificación: 01-oct-2020 11:28:29

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservacion y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Octubre del año 2020 según contrato Administrativo Numero 313-2020 y Acuerdo Ministerial Número 8-2020 CANCELADO	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1.071.426571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1.071.426571

\* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Brenda Raquel López Wundram  
Sol. 3757

Guatemala, 30 de octubre de 2020  
Informe mensual de labores No. 10- 2020

Msc. Mario Roberto Maldonado Samayoa  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Maestro Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondiente del mes de octubre del año 2020, según Contrato Administrativo No. 313-2020, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 8-2020, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie C5ED896D y número de DTE 843073534

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 2-78, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da avenida 10-25, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle A 6-56, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da avenida 6-96, zona 1, Quetzaltenango.

5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 9-87, zona 1, Quetzaltenango.
6. Asesoría técnica a los trabajos realizados en el palacio municipal del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
7. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
8. Reuniones presenciales en oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango los días viernes para evaluación de expedientes.
9. Asesorías vía correo electrónico para darle seguimiento a expedientes del municipio de Retalhuleu.

**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 2-78 zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.17/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da avenida 10-25, zona 1 Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.17/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle A 6-56, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.17/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da avenida 6-96, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.18/2020 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 9-87, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital e informe de inspección
6. Asesoría técnica a los trabajos realizados en el palacio municipal del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	Informe técnico.

<p>7. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.</p>	<p>Informe técnico.</p>
<p>8. Reuniones presenciales en oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango los días viernes para evaluación de expedientes.</p>	<p>Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango.</p>
<p>9. Asesorías vía correo electrónico para darle seguimiento a expedientes del municipio de Retalhuleu.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>



Vo.Bo.



Brenda Raquel López Wundram.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORRIC