

Factura Pequeño Contribuyente

INGRID NOHEMI, MORALES CARIAS
 NIT Emisor: 72902388
INGRID NOHEMI MORALES CARIAS
 18 AVENIDA LOTE 26 MANZANA H COLONIA VILLAS DEL ROSARIO,
 zona 4, Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1FB6C78B-1783-4680-8088-BAE400618590
 Serie: 1FB6C78B Número de DTE: 394479232
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-oct-2020 18:34:22
 Fecha y hora de certificación: 04-oct-2020 18:34:22

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que corresponden al mes de octubre de 2020, según Contrato Administrativo No. 331- 2020 y Acuerdo Ministerial No. 8- 2020, CANCELADO	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Ingrid Morales
 Arquitecta
 Col. 4152
(Handwritten signature)

Guatemala, 30 de octubre de 2020
Informe 10 - 2020

Msc.
Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Maestro Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 331 - 2020**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 - 2020**, correspondiente al mes de octubre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura **Serie: 2A121455** y **Número de DTE: 2564902484**

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Informes sobre el avance del Plan de Trabajo para los estudios necesarios y formulación de los lineamientos correspondientes a las medidas preventivas y prohibitivas para diferentes Conjuntos Históricos de la ciudad de Guatemala.
2. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para la fuente decorativa en Plaza Cristóbal Colón, ubicada en la Avenida Las Américas entre 16 y 18 calle zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el Parque Santa Catalina, ubicado en la 5ª calle y 3ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el inmueble ubicado en la 13ª calle 10-01, 10-09 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Inspección técnica y evaluación del proyecto presentado para el tramo de calle ubicado en la Avenida del Cementerio entre la 19ª y 13ª calle zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspección técnica y evaluación para la ampliación de tiempo de la Resolución Administrativa No. DGPCYN 280-2019 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en donde se autorizan trabajos menores en el Panteón de la Asociación Mutualista del Gremio Obrero de Guatemala, en el interior del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Inspección técnica y evaluación del área denominada "Lobby del Salón General Mayor", en el interior del Museo Universidad de San Carlos MUSAC, ubicado en la 9ª avenida 9-79 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.
9. Participación en mesa técnica para el proyecto de la Ventanilla Única, por parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.
10. Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal VTC, por parte del Ministerio de Economía MINECO y del Gobierno de Guatemala.
11. Participación en mesa técnica para las posibles actividades a realizar a nivel nacional para el Bicentenario de la Independencia de Guatemala.

de Guatemala, en el interior del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	
Inspección técnica y evaluación del área denominada "Lobby del Salón General Mayor", en el interior del Museo Universidad de San Carlos MUSAC, ubicado en la 9ª avenida 9-79 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Avance de la elaboración de manual de procesos y administrativo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC.	Avance del 85%
Participación en mesa técnica para el proyecto de la Ventanilla Única, por parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.
Participación en la mesa técnica para la continuidad del proyecto de la Ventanilla de Trámites Previo a solicitar Licencia Municipal VTC, por parte del Ministerio de Economía MINECO y del Gobierno de Guatemala.	Constancias por medio de correo electrónico. Archivados en Leitz.
Participación en mesa técnica para las posibles actividades a realizar a nivel nacional para el Bicentenario de la Independencia de Guatemala.	Oficio Archivados en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico. Archivadas en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Varios oficios Archivadas en leitz

Atentamente.

Ingríd Morales
Arquitecta
COL. 4152
Ingríd NoheMI Morales Carías

Arq. Rony Amlicor Chavez Rivera
SE JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC
Vo.Bo.