

Factura Pequeño Contribuyente

JORGE RAUL, SOLORZANO MONTERROSO

Nit Emisor: 9440054

SOLORZANO MONTERROSO JORGE RAUL

4 AVENIDA 1-54 zona 1, San Miguel Petapa, GUATEMALA

NIT Receptor: 3378519

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

9E8DC94F-BAD1-40AA-9D88-8C1250FE1CCE

Serie: 9E8DC94F Número de DTE: 3134275754

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-oct-2020 19:56:02

Fecha y hora de certificación: 04-oct-2020 19:56:02

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	COBRO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 260-2020 APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 8-2020	7,000.00	0.00	7,000.00	
TOTALES:					0.00	7,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Guatemala 30 de octubre del 2020

Ma. Arq:
Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Ma. Arq. Mario R. Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 260-2020** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numeral 8-2020 correspondiente** al mes octubre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura serie 9E8DC94F Numero de DTE: 3134275754**

Actividades realizadas en la Biblioteca Nacional:

- a) Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
- c) Brindar apoyo en realizar las inspecciones necesarias y pruebas periódicas en las instalaciones.
- d) Brindar apoyo en hacer instalaciones eléctricas.
- g) Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

Resultados obtenidos:

- a) Se realizo la reparación de una espiga eléctrica en la Hemeroteca.
- c) El mantenimiento hizo que la Biblioteca funcione de manera normal.
- d) Se realizo la instalación de un dispositivo de protección en el tablero eléctrico de la hemeroteca Nacional.
- g) Se colaboró con la limpieza en la biblioteca.

Se encontró fuga de agua que se tenía en uno de los jardines.

Se limpiaron los drenajes de la terraza.


Jorge Raúl Solorzano Monterroso

Vo. Bo.



Lic. Maximiliano A. Araujo A.
Director Técnico
Patrimonio Documental y Bibliográfico