

# Factura Pequeño Contribuyente

JOSE RODOLFO, PENADOS CASTRO

Nit Emisor: 69398933

JOSE RODOLFO PENADOS CASTRO

AVENIDA FLORES 14 Flores, PETEN

NIT Receptor: 3378519

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

272E5EE4-178F-4428-A3F0-8CCEADF8D2F6

Serie: 272E5EE4 Número de DTE: 395265064

Número Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-nov-2020 09:19:47

Fecha y hora de certificación: 04-nov-2020 09:19:47

Moneda: GTQ

| #No      | B/S      | Cantidad | Descripcion  | P. Unitario con IVA (Q) | Descuentos (Q) | Total (Q) | Impuestos |
|----------|----------|----------|--|-------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1        | Servicio | 1        | Honorarios por Servicios Técnicos Prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Noviembre de 2020, según Contrato Administrativo 266-2020-1 y Acuerdo Ministerial 678-2020. Cancelado | 7,000.00                | 0.00           | 7,000.00  |           |
| TOTALES: |          |          |  |                         | 0.00           | 7,000.00  |           |

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Guatemala, 30 de Noviembre de 2020  
Informe No. 10-2020

Msc.  
Mario Roberto Maldonado Samayoa  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Msc. Maldonado Samayoa:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 266-2020-1**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 678-2020** correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 272E5EE4, Número de DTE: 395265064.

Actividades Realizadas:

1. Elaboración de Memoria de Cálculo (Cuantificación de Materiales), Diseño de Baños en Área de Camping, ubicado en el interior del Parque Nacional Tikal.
2. Planos Estructurales y de Instalaciones de Baños en área de Camping, ubicado en el interior del Parque Nacional Tikal.
3. Supervisión de Construcción del Campamento No. 3, ubicado en el interior del Parque Nacional Tikal.
4. Elaboración de Cuantificación de Materiales de Modulo ubicado a un costado en el Campamento No. 1, en el interior del Parque Nacional Tikal.
5. Apoyo a las diferentes unidades donde sea requerida mi ayuda y conocimiento, para lograr objetivos comunes, concernientes al correcto y eficaz desarrollo de actividades dentro del Parque Nacional Tikal.


## Resultados Obtenidos:

1. Mejorar las condiciones de habitabilidad, en cuanto a circulación, iluminación, ventilación y confort térmico, de los visitantes que harán uso de la infraestructura existente en el Parque Nacional Tikal, en este caso la Bateria de Baños para Damas y Caballeros, ubicada en el área de Camping.
2. Crear una buena planificación, con la elaboración de Planos Detallados, esto para dar lugar a una buena supervisión, elaboración de cuantificación de materiales, y ejecución de los Baños del Camping, ubicándolo en una mejor ubicación y mejorar la condición de los mismos.
3. Velar por la correcta ejecución de los procesos, en la Construcción del Campamento No. 3, para llevar de manera idónea la consecución de dicha obra.
4. Tener un mejor aprovechamiento y un sondeo general de los materiales a utilizarse en la actividad de ejecución y construcción posterior del modulo 1 del Campamento No. 1, ubicado en el interior del Parque Nacional Tikal.
5. Brindar el apoyo y asesoría necesaria, en las dependencias en donde sean requeridos mis servicios, dentro del Parque Nacional Tikal, para un mejor y eficiente servicio.



---

P.d.C. José Rodolfo Penados Castro



ING. Yo. Bo.  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y HISTÓRICO