

Factura Pequeño Contribuyente

MARIANA, BRIZ TORIELLO
Nit Emisor: 93025319
MARIANA BRIZ TORIELLO
2 AVENIDA 18 CALLE CASA 3 18-00 VILLAS DEL ZAPOTE, zona 2,
Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3378519
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
6E896F14-56D9-42CA-9B91-ABFB6253CB0C
Serie: 6E896F14 Número de DTE: 1457078986
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-nov-2020 07:28:47
Fecha y hora de certificación: 16-nov-2020 07:28:47

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicios técnicos prestados del 23 de octubre al 31 de octubre del 2020 a la Dirección de Museos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural según contrato No. 5155-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial 996 - 2020. Cancelado	2,322.58	0.00	2,322.58	
TOTALES:					0.00	2,322.58	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



Marianabriz

Guatemala, 30 de octubre del 2020
Informe mensual #1

M.A. Arquitecto:

Mario Roberto Maldonado Samayoa
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado M.A. Arquitecto Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 5155 – 2020, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 996 – 2020 correspondiente de los días del 23 de octubre al 31 de octubre para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie 6E896F14 y número DTE 1457078986.

Actividades realizadas:

- Se realizó un recorrido minucioso del Museo de Arte Moderno “Carlos Mérida” y se lograron identificar los diferentes problemas de los que sufre.
- Se definieron los distintos proyectos necesarios para dar mantenimiento y mejorar el MUNAM, como la impermeabilización de la terraza, el cambio del techo de lámina y la restauración del cielo artesonado de madera.
- Se realizó un levantamiento de la terraza y el techo de lámina y se comenzó con la elaboración de planos de la situación actual.

Resultados:

- Definición de las necesidades del Museo y los proyectos a realizar.
- Realización de planos de situación actual.
- Se concretó el primer proyecto a realizar en el museo.



Mariana Briz Toriello

VO. BO

