

Guatemala, 30 de diciembre de 2020  
**Informe mensual No. 03-2020**

M.A. Arquitecto  
Mario Roberto Maldonado Samayoa  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado M.A. Arquitecto Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual conforme a lo estipulado en el contrato Administrativo por Servicios Técnicos **Número 5163-2020**, aprobado mediante acuerdo ministerial **Número 996-2020**, correspondiente al período comprendido del **mes de diciembre de 2020**, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura serie: **631F5B8F** No. De DTE: **473253371**.


**Actividades Realizadas:**

- Apoyar en el conteo del equipo de montaje y desmontaje del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el proceso de conteo de vitrales en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el mantenimiento de vitrales en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

**Resultados Obtenidos:**

- Se realizó el conteo de equipo de montaje y desmontaje del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó proceso de conteo de vitrales en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en los procesos de restauración en el Palacio Nacional de la Cultura.

**Atentamente,**

F.   
Carlos Humberto  
Fuentes Maldonado

  
Licda. Bany Rutila Reyes Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
Jefe Inmediato

Guatemala, 30 de diciembre de 2020  
**Informe Final de Actividades**

M.A. Arquitecto  
Mario Roberto Maldonado Samayoa  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado M.A. Arquitecto Maldonado:



De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Actividades**, conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios Técnicos **Número 5163-2020**, aprobado mediante acuerdo ministerial **Número 996-2020**, correspondiente al período del **23 de octubre al 30 de diciembre del 2020**.


#### **Actividades Realizadas**

- Apoyo en procesos de restauración de columnas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Inducción de corte de Vidrio y limpieza de estos.
- Inducción de soldadura de plomo en los vitrales.
- Cuidado y conteo de equipo de trabajo, tanto de pintura como de taller.
- Otras actividades como compra y cotización de materiales solicitados.
- Montaje y desmontaje de andamios.
- Embellecimiento de fustes y basas de las columnas y pilastras.

F.   
Carlos Humberto  
Fuentes Maldonado

  
Licda. Bety Paola Mejía Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
Jefe Inmediato



F.   
Carlos Humberto  
Fuentes Maldonado

  
Licda. Betty Paola Mejía Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
Jefe Inmediato

Guatemala, 30 de diciembre de 2020  
**Informe Final de Resultados**

M.A. Arquitecto  
Mario Roberto Maldonado Samayoa  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado M.A. Arquitecto Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios Técnicos **Número 5163-2020**, aprobado mediante acuerdo ministerial **Número 996-2020**, correspondiente al **período del 23 de octubre al 30 de diciembre del 2020**.

**Resultados Cuantitativos:**


- Trabajos de restauración en el vestíbulo del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Resanado de 4 columnas en la parte del capitel y 4 pilastras en la ornamentación; se aplicaron los métodos de observación de daños y remoción mediante el lijado.
- Pintado y embellecimiento de estas.
- Embellecimiento de la parte del fuste siguiendo la misma cromatología del Palacio Nacional de la Cultura.
- soldadura en plomo de la parte inferior del vitral "EL PAVO REAL, EL GUARDA Y EL LORO".

**Resultados Cualitativos:**

- Avances en el rescate del patrimonio
- Embellecimiento del vestíbulo del patio de la Cultural, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Registro de los trabajos realizados
- apoyo en la restauración de vitrales.

Atentamente,

F.

  
Carlos Humberto  
Fuentes Maldonado

Vo.Bo.

Jefe Inmediato

  
Lidia Bony Paulina Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural