

Guatemala, enero 29 de 2021
Informe 01-2021

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Individuales en General número DGPCYN -029-141-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente del 04 al 31 del mes de enero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: 657AC302** **Número de DTE: 3335408589**

Actividades Realizadas:

1. Comisión Técnica a Cobán A.V., para realizar inspección técnica al inmueble ubicado en el Barrio San Marcos de la Ciudad de Cobán A.V.; de acuerdo a lo solicitado por el señor Carlos Arturo Batres Rivera.
2. Inspección técnica realizada al Templo Católico de Rabinal Baja Verapaz, por el señor Manuel de Jesús Xitumul Ismalej, presidente de la Asociación de Cofradías.
3. Inspección técnica realizada a las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0010-2021/DECORBIC, mediante la cual, arquitecta Elsa Lorena Recinos Marroquín De Figueroa, Jefe de Departamento Sustantivo II, Centro Cultural, Miguel Ángel Asturias, presenta la propuesta para realizar intervenciones en la fachada principal (fachada norte), relacionado a la integración de mosaicos.
4. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá, siendo estos, intervenciones de restauración preventiva en los templos ubicados en los municipios de: Nahulá, Concepción; así como en aldea de San Jorge La Laguna; además se realizan intervenciones (integración de arcos torales) en el Templo Católico de San Andrés Semetabaj.
5. Brindar asistencia técnica en las intervenciones que se realizan en el "Castillo de San José Buena Vista" ubicado en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
6. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz, específicamente a los inmuebles ubicados en el municipio de San Juan Chamelco, A.V.
7. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:


Actividades	Documento de Soporte
Opinión Técnica y Dictamen Técnico, en atención a lo planteado mediante Providencia No. 0010-2021/DECORBIC, relacionado al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informes Técnicos en atención a lo solicitado por el señor Manuel de Jesús Xitumul Ismalej, Presidente de la Asociación de Cofradías.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe sobre acciones de seguimiento durante el acompañamiento técnico en las intervenciones que se realizan en el "Castillo de San José Buena Vista" ubicado en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.	Oficio de informe técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico de lo resuelto relacionado al inmueble ubicado en el Barrio San Marcos de la Ciudad de Cobán A.V.; de acuerdo a lo solicitado por el señor Carlos Arturo Batres Rivera.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.

Sin otro particular,

Atentamente,


Oscar Enrique Ac Caal

Vo. Bo.


Arq. Erick Armando Ortiz Ixtoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC