

Guatemala, 29 de enero de 2021
Informe 01 – 2021

Arquitecto
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN 029 – 149 - 2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2021**, correspondiente del 4 al 31 de **enero** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: D5BF7AFE Número de DTE: 2002141464**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala,
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Inspecciones y opiniones técnicas en proyectos propuestos en Centro Histórico y en áreas patrimoniales de la Ciudad de Guatemala.
- Apoyo en el área de secretaría en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Asesoría de forma virtual y presencial a personas que solicitan a Decorbic, información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.
- Participación en la mesa técnica para Delimitación de Conjuntos y Centros Históricos de la Ciudad de Guatemala.
- Levantamiento de campo de inmuebles que conforman los 13 Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala y elaboración de informes técnicos correspondientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES

DOCUMENTO DE SOPORTE

- **Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica del proyecto Mantenimiento y Reparación de ventanería en clínicas odontológicas edificio M-1 Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala**

Opinión Técnica y Proyecto de
Dictamen Técnico

Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y dictamen técnico del proyecto mantenimiento de muro perimetral, garita de seguridad y tres bancas exteriores en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ubicado en la 7ª avenida 03-687 zona 13, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico

Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y dictamen técnico de la ampliación de Resolución Administrativa N. DAJ-252-2018 del proyecto Adaptación de área de estar para personal de segundo nivel del Departamento de Evaluación y Promoción de Personal Académico, Campus Central Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico

Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y dictamen técnico de la ampliación de Resolución Administrativa No. 393-2019 del proyecto Modificación del sistema de cimentación para un sector de paredes de sótanos del proyecto Casa Acueducto, ubicado en la 3ª avenida 20-96 zona 10, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico

Archivada en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y dictamen técnico del proyecto propuesta de integración de fachada y cubierta primera crujía parqueo Ideamsa en el inmueble ubicado en la 12 calle 630 y 9-38 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico

Archivado en Leitz
- Inspección técnica, y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la Avenida Las Américas 18-49 zona 14, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico

Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación del inmueble y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el Salón 3, ubicado en la 7ª avenida 6-31 zona 13, Finca La Aurora, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico

Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación del inmueble y elaboración de informe técnico según lo solicitado por MP, sobre daños ocasionados por las manifestaciones del 21 de noviembre 2020, en la fachada del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico

Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación del inmueble y elaboración de informe técnico según lo solicitado por MP, sobre los daños ocasionados por las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020, en la fachada del inmueble ubicado en la 6ª avenida 10-00 zona 1, Panadería San Martín. Ciudad de Guatemala

Informe Técnico


Archivado en Leitz
- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se puede mencionar 3ª avenida 7-75 zona 10; 3ª calle 9-65 zona 1; 12 calle A 17-36 zona 1 en la Ciudad de Guatemala, entre otros.

- Levantamiento de campo de inmuebles que conforman los 13 Conjuntos Históricos declarados en el Acuerdo Ministerial 328-98, como parte del proyecto de Delimitación de Centros y Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala

- Apoyo en el área de Secretaría del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, realizando trabajos de recepción y traslado de documentos, atención a personas que solicitan atención por medio telefónico y presencial.

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini
Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Coleg.ada 2979


Arq. Erick Armando Ortiz Ixtoc
V. P. O.
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C