

Guatemala, 29 de enero de 2021  
Informe 1- 2021

**Arquitecto**  
**Breitner Roely Gonzales Maldonado**  
**Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural**  
**Su despacho**

Estimado Ma. Arq. Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Individuales en General Número -029-163-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al periodo 4 al 31 de enero del año 2021, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 87AFC7CA y Número de DTE: 54281198**.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 833-2020/DECORBIC**, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad "El Callejón, Sociedad Anónima", solicita autorización para el proyecto denominado "**Recuperación de fachada e interiores**" en el inmueble ubicado en la 5 calle 5-44 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 976-2020/DECORBIC**, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad "El Callejón, Sociedad Anónima" solicita autorización para el proyecto "**Recuperación de Fachada e Interiores**" en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 02-88 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente Número 1056-2020/DECORBIC**, donde la Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, solicita autorización para el proyecto denominado "**LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS DE PATIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA**" ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida, zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente Número 1057-2020/DECORBIC**, donde Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, Jefe

Departamento Sustantivo II de Patrimonio, solicita evaluación del proyecto denominado **“Elaboración del Diseño y Planificación para las Cubiertas de los Patios del Palacio Nacional de la Cultura”** ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida de la zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. S/N-2020/DECORBIC**, donde el Licenciado Innis Carlos Herrera Jacobo, Auxiliar Fiscal I, del Ministerio Público, solicita informe pericial arquitectónico de los acontecimientos de fecha 21 de noviembre del año 2020 en el Palacio Legislativo del **Congreso Nacional de la República, ubicado en la 9ª avenida 9-44 zona 1, Ciudad de Guatemala.**
- Asesorías técnicas presenciales y seguimiento a los proyectos de interesados de la región de Quiché y Huehuetenango que desean presentar proyectos para aprobación y/o viabilidad ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Atención a solicitudes inmediatas realizadas por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

#### RESULTADOS OBTENIDOS


| Actividades  | Documento de Soporte   |
|--|--|
| <p>Seguimiento, atención y evaluación del <b>Expediente No. 833-2020/DECORBIC</b>, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad “El Callejón, Sociedad Anónima”, solicita autorización para el proyecto denominado <b>“Recuperación de fachada e interiores” en el inmueble ubicado en la 5 calle 5-44 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.</b></p>                                    | <p>Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen Técnico, y Oficios archivado en Leitz</p> |
| <p>Seguimiento, atención y evaluación del <b>Expediente No. 976-2020/DECORBIC</b>, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad “El Callejón, Sociedad Anónima” solicita autorización para el proyecto <b>“Recuperación de Fachada e Interiores” en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 02-88 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.</b></p>  | <p>Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen Técnico, y Oficios archivado en Leitz</p> |
| <p>Seguimiento, atención y evaluación del <b>Expediente Número 1056-2020/DECORBIC</b>, donde la Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, solicita autorización para el proyecto denominado <b>“LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS DE PATIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA”</b> ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida, zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.</p> | <p>Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen Técnico, y Oficios archivado en Leitz</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Seguimiento, atención y evaluación del <b>Expediente Número 1057-2020/DECORBIC</b>, donde Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, Jefe Departamento Sustantivo II de Patrimonio, solicita evaluación del proyecto denominado <b>"Elaboración del Diseño y Planificación para las Cubiertas de los Patios del Palacio Nacional de la Cultura"</b> ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida de la zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.</p> | <p>Informe Técnico y Oficio archivado en Letiz</p>         |
| <p>Seguimiento, atención y evaluación del <b>Expediente No. S/N-2020/DECORBIC</b>, donde el Licenciado Innis Carlos Herrera Jacobo, Auxiliar Fiscal I, del Ministerio Público, solicita informe pericial arquitectónico de los acontecimientos de fecha 21 de noviembre del año 2020 en el Palacio Legislativo del <b>Congreso Nacional de la República</b>, ubicado en la 9ª avenida 9-44 zona 1, Ciudad de Guatemala.</p>  | <p>Informe Pericial Arquitectónico, archivado en Letiz</p> |

Atentamente.



Victor Rolando Gómez Cano



**Arq. Erick Armando Ortiz Ixteccoc**  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 D E C O R B I C