

Guatemala, 29 de enero de 2021  
Informe 01 - 2021

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN - 029 - 71 - 2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 - 2021**, correspondiente al periodo del 04 al 31 de enero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie: A7251227 y Número de DTE: 3072999549.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica y aval de los trabajos realizados el inmueble particular ubicado en la 6ª avenida 20 - 42 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la 7ª avenida entre 6ª y 8ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la Plaza Cristóbal Colón zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Inspección técnica y análisis del estado actual de la cubierta del Salón General Mayor del MUSAC zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Inspección técnica y aval de los trabajos realizados en el inmueble particular ubicado en la 5ª avenida 1 - 71 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspecciones técnicas tres días a la semana durante el mes de enero, en los Conjuntos Históricos declarados mediante Acuerdo Ministerial No. 328 - 98 del Ministerio de Cultura y Deportes.
7. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Avenida La Reforma zonas 9 y 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Avenida Las Américas zonas 13 y 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Plaza España zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Vieja zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
11. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Centro Cívico zona 4, ciudad de Guatemala, Guatemala.
12. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
13. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.

15. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y aval de los trabajos realizados el inmueble particular ubicado en la 6ª avenida 20 - 42 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la 7ª avenida entre 6ª y 8ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la Plaza Cristóbal Colón zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual de la cubierta del Salón General Mayor del MUSAC zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y aval de los trabajos realizados en el inmueble particular ubicado en la 5ª avenida 1 - 71 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspecciones técnicas tres días a la semana durante el mes de enero, en los Conjuntos Históricos declarados mediante Acuerdo Ministerial No. 328 - 98 del Ministerio de Cultura y Deportes.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Avenida La Reforma zonas 9 y 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Avenida Las Américas zonas 13 y 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Plaza España zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Vieja zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Centro Cívico zona 4,	Informe Técnico

ciudad de Guatemala, Guatemala.	Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Erick Armando Ortiz Ixtecoc  
JEFE  
DIRECCION DE CONSERVACION  
DE BIENES CULTURALES  
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Ingrid Morales  
Arquitecta  
Col. 4152

Ingrid Nohemi Morales Carías

Vo.Bo.