

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Número DGPCYN-029-107-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021, correspondiente al mes de febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie D65FEBDB número de DTE 2828748864.

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.

- g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.
- h) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO"; o sus autoridades superiores.










Resultados Obtenidos:


No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Administración	Supervisión en trabajos de pintura en muro y zócalo, sótano Palacio Nacional de la Cultura.	Sótano Palacio Nacional
2	Administración	Supervisión de avances en trabajos de restauración de escritorio de vice despacho de patrimonio.	Vice despacho de patrimonio
3	Sub - Administración	Se procedió a indicar la Ubicación de la mitad de bases con señalización e identificación de cada dependencia y salón dentro del Palacio Nacional.	Palacio Nacional de la Cultura
4	Taller de Carpintería	Se supervisó la continuidad de trabajos de lijado y aplicación de cera en vigas recubiertas de madera en segundo nivel patio la cultura.	Segundo Nivel, Patio La Cultura
5	Administración	Supervisión de trabajos de limpieza y lavado de área diariamente en área de Ingreso a Palacio Nacional solicitada por Ministro.	Ingreso externo a despacho ministerial
6	Administración	Supervisión de trabajos de limpieza y lavado de piso y sillares de ventanas en área exterior de despacho viceministerial de Patrimonio.	Fachada Frontal, Palacio Nacional de la Cultura

7	Administración	Se supervisaron los trabajos de pintura en sala No. 16, 17, 18, 19 3er nivel, Patio La Paz.	Tercer Nivel, Patio la Paz
8	Administración	Se supervisaron los trabajos de pintura en muros exteriores de Despacho Lic. Francisco Quezada 3er nivel, Patio La Paz.	Tercer Nivel Patio la Paz
9	Administración	Se procedió a realizar la supervisión de trabajos de limpieza en área de ventanas de primer nivel del lado de fachada oeste.	Fachada Lateral Oeste
10	Administración	Se supervisó la ejecución de trabajos de resanado en áreas dañadas de proyecto de recuperación de sótano y bodegas de Palacio Nacional.	Sótano Palacio Nacional de la Cultura
11	Restauración de Frescos	Se realiza primer prueba de molde de diseño para utilizar en proyecto de restauración de frescos parte de trabajos de restauración para festividades de Bicentenario de Independencia	Taller de Restauración de Frescos
12	Administración	Se brindó apoyo en la realizaron trabajos de limpieza y recolección de materiales sin uso en área de Fachada lateral Este, trabajos realizados con apoyo de personal de palacio, Administración, Albañiles, y Administradora del Palacio Nacional.	Fachada Lateral Este
13	Taller de Vitrales	Se apoyó con la elaboración de plantilla para el registro de paleta de colores de Frescos y muros del Palacio Nacional de la Cultura.	Bodega de pinturas Palacio Nacional de la Cultura
14	Sub - Administración	Se procedió a indicar la ubicación del segundo grupo de bases con señalización e identificación de cada dependencia y salón dentro del Palacio Nacional.	Palacio Nacional de la Cultura


15	Sub - Administración	Se trabajó en expediente de Sistema de seguridad de cámaras de Palacio Nacional. Proyecto en proceso de ejecución.	Palacio Nacional de la Cultura
16	Administración	Se atendió solicitud de oficio -DA-029-2021 Ref. ss de verificación de paredes externas de las oficinas de la Dirección de las artes, tercer nivel, Patio la Cultura.	Dirección de las artes, Tercer Nivel, Patio la cultura
17	Administración	Se atendió solicitud de oficio DGA 65-2020 de cambio de línea directa 22321107 de la oficina 4 a la oficina 5.	Tercer Nivel, Oficina 5
18	Administración	Se atendió solicitud de Oficio AG-0052-2021 de Restauración de oficinas ubicadas en Torreón Noroeste.	Torreón Noroeste
19	Administración	Se atendió solicitud de oficio VMC-0035-2021 sobre limpieza de puertas y ventanas, pulido de pisos, barandas, limpieza de lámparas, pintura en muros, verificación de bombillas y limpieza en exteriores en donde no todos los trabajos procedían por lo que se hace la aclaración de que trabajos si se realizan bajo responsabilidad de Administración.	Vice ministerio de cultura, tercer nivel, patio La Cultura
20	Administración	Se atendió solicitud de oficio DYC-SSG-007-2020 de verificación de área donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Dirección General de las Artes, las cuales requieren limpieza por personal capacitados.	Dirección general de las artes
21	Administración	Se atendió solicitud de oficio DA-028-2021 Ref.ss de verificación para llevar a cabo limpieza de lámparas hexagonales de pasillo de 3er nivel, Patio la Cultura.	Dirección general de las artes

FOTOGRAFIAS






Karla Ivania Arenas García


M. Sc. Arq. Luis Fernando Rojas García
Sub-Administradora
Palacio Nacional de la Cultura,
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo. Bo.