

Guatemala, 29 de enero de 2021

Arquitecto  
**Breitner Roely González Maldonado**  
Director  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Respetable Arquitecto Breitner González

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-129-2021 y Acuerdo Ministerial 8-2021, correspondiente al día 04 de enero al 31 de enero 2021; y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie AF2A3E55 Numero de DTE 479874326

Actividades realizadas:

- Brindar apoyo en la mudanza de documentos de biblioteca del IDAEH a la biblioteca nacional de Guatemala.
- Brindar apoyo en la reparación de bienes culturales patrimoniales.
- Apoyar en la restauración de bienes culturales patrimoniales.
- Brindar apoyo en el conteo de la documentación a trasladar a la biblioteca Nacional de Guatemala.
- Brindar apoyo en la reubicación del mobiliario y equipo de la Biblioteca del IDAEH a la biblioteca Nacional de Guatemala.
- Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.
- Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

Resultados Obtenidos:

- ✓ Se le brindo apoyo a la bodega de Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, cargando el camión con mobiliario de oficina.
- ✓ Se inicio la restauración de patrimonio en la Iglesia Santa Clara.
- ✓ Se desvanecieron manchones de pintura de aceite y de aerosol de la fachada y de la pared lateral de la Iglesia Santa Clara efectuando una lavada en las mismas.
- ✓ Se extrajo pintura anterior de la fachada en la Iglesia Santa Clara porque poseía bastante hongo.
- ✓ Se extrajeron raíces de plantas que estaban dentro del antiguo resanado de la Iglesia Santa Clara.
- ✓ Se desvaneció la pintura del suelo de la Iglesia Santa Clara, cepillando y lavando la misma.

- ✓ Se montaron tres niveles de andamios para el resanado de las partes dañadas de la fachada de la Iglesia Santa Clara.
- ✓ Se montaron 3 niveles de andamios para empezar a pintar la fachada de la Iglesia Santa Clara.

Sin otro particular y agradeciendo sus buenos oficios, me suscribo.

Cordialmente,



Marvin Velásquez Velásquez

Vo.Bo.



Lidia MORALES A. PARRA

Sub - Jefe  
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS  
PREHISPANICOS Y COLONIALES  
Dirección General del Patrimonio Cultural, 1981