

Arquitecto
Breithner Roely Gonzales Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN 029 – 149 - 2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 – 2021**, correspondiente del mes de **febrero** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: E70DD278 Número de DTE: 4099296660**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala,
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Inspecciones y opiniones técnicas en proyectos propuestos en Centro Histórico y en áreas patrimoniales de la Ciudad de Guatemala.
- Apoyo en el área de secretaría en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Asesoría de forma virtual y presencial a personas que solicitan a Decorbic, información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico que generan informes técnicos.
- Participación en la mesa técnica para Delimitación de Conjuntos y Centros Históricos de la Ciudad de Guatemala.
- Levantamiento de campo de inmuebles que conforman los 13 Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala y elaboración de informes técnicos correspondientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES

DOCUMENTO DE SOPORTE

- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto 'Mantenimiento y Reparación de ventanilla en clínicas odontológicas edificio S-6 Campus Central Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala'

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto Ciclovia, Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de restauración de vivienda en el inmueble ubicado en la 8ª avenida 2-52 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de cambio de techo de lámina por losa de concreto en el inmueble ubicado en la 12 calle "A" 17-36 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica, evaluación del inmueble y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 15 calle "A" 12-66 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación del inmueble y elaboración de informe técnico, sobre daños ocasionados en el edificio de Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Inspección técnica, evaluación del inmueble y elaboración de informe técnico, sobre los daños ocasionados por un accidente vial en el muro perimetral del Paraninfo Universitario, 2ª avenida 12-40 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivado en Leitz

- Levantamiento de campo de inmuebles que conforman los 13 Conjuntos Históricos declarados en el Acuerdo Ministerial 328-98, como parte del proyecto de Delimitación de Centros y Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala

Informes Técnicos
Archivados en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: 16 avenida 1-13 zona 6, Ave. Las Américas, 18-49 zona 14, 4ª calle 4-37 zona 1, 11 calle 6-52 zona 2, entre otros.

Oficios
Archivados en Leitz

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegiada 2917

Renata Cecilia Hernández Durini
SUB JEFE


Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C
Vq.Bo.