

Guatemala 26 febrero de 2021
Informe mensual No. 2

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe de Actividades Mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-35-2021** probado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al mes de febrero de 2021 y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando **la factura serie: 3F279BCC de DTE: 2762493867**


ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Apoyar en el conteo de equipo de montaje y desmontaje del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el proceso de conteo de vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el mantenimiento de vitrales en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS:


- Se apoyó el desmontaje del panel izquierdo inferior del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizó la limpieza del marco metálico y luego se pintó de color gris del vitral "La fuente del Bosque" ubicado en el paseo la sexta del palacio nacional.
- Se continuo con el trabajo de la limpieza de las bandas de plomo que se utilizan en los vitrales, todo esto fue realizado en la terraza del torreón.

Atentamente



F. 

Carlos Humberto Fuentes Maldonado

Licda. 
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

f. _____

Bo. Vo. Jefe inmediato