

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General DGPCYN – 029 – 71 – 2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8 – 2021**, correspondiente al mes de febrero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie: B051C726 y Número de DTE: 2422818707.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Centro Cívico zona 4, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Vieja zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Jocotenango zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Parroquia Vieja zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la 9ª calle 02 – 07 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la 6ª avenida 17 – 35 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Inspección técnica sobre lo propuesto en el Mercado Central zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Inspección técnica sobre lo propuesto en el inmueble particular ubicado en la 17a calle 6 – 87 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Inspección técnica sobre lo ejecutado en el retorno sur zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
11. Inspecciones técnicas tres días a la semana durante el mes de febrero, en los Conjuntos Históricos declarados mediante Acuerdo Ministerial No. 328 – 98 del Ministerio de Cultura y Deportes.
12. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.
13. Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
14. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Centro Cívico zona 4, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Ciudad Vieja zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Jocotenango zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Informe sobre lo observado en campo del Conjunto Histórico Parroquia Vieja zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la 9ª calle 02 - 07 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Inspección técnica y autorización de los trabajos propuestos en la 6ª avenida 17 - 35 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Inspección técnica sobre lo propuesto en el Mercado Central zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Inspección técnica sobre lo propuesto en el inmueble particular ubicado en la 17ª calle 6 - 87 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Inspección técnica sobre lo ejecutado en el retorno sur zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Inspecciones técnicas tres días a la semana durante el mes de febrero, en los Conjuntos Históricos declarados mediante Acuerdo Ministerial No. 328 - 98 del Ministerio de Cultura y Deportes.	Informes Técnicos
Archivado en Leitz.	Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancia por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.

Guatemala.	
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152


Ingrid Noheми Morales Carías



ATQ. RONY AMÉRICO CHAVEZ RIVERA
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI C