

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzáles Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual conforme a lo estipulado con el contrato de prestación de servicios técnicos **No. DGPCYN 029-35-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al **mes de marzo 2021**, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura **Serie: 97ACF1A1 Número de DTE: 1988381320**

**Actividades Realizadas:**


- Apoyar en el conteo del equipo de montaje y desmontaje del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el proceso de conteo de vitrales en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el mantenimiento de vitrales en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

**Resultados Obtenidos:**

- *Se apoyó la introducción de piezas vidrio restauradas del panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".*
- Se apoyó en la soldadura del panel inferior derecho vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Elaboración de estecos para taller de vitrales.

Atentamente,

Guatemala, 30 de marzo 2021  
Registro fotográfico



CARLOS HUMBERTO  
FUENTES MALDONADO

Lidia Betty Ochoa Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
f. \_\_\_\_\_  
Jefe inmediato

Guatemala, 30 de marzo 2021  
**Informe final de actividades**

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho


Estimado Arq. Gonzáles Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **informe final de actividades** conforme a lo estipulado con el contrato de prestación de **servicios técnicos No. DGPCYN 029-35-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al **período del 4 de enero al 31 de marzo 2021**.

#### **Actividades realizadas**

- ✓ Limpieza mecánica superficial de capiteles.
- ✓ Resanado de capiteles.
- ✓ Lijado de resanes de capiteles.
- ✓ Reintegración de color de capiteles según diseño.
- ✓ Aplicación de barniz protector a los capiteles restaurados.
- ✓ Pintado de fustes de las columnas del vestíbulo frente a salón de recepciones.
- ✓ Montaje y de montaje de andamios.
- ✓ Desmontaje de panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque".
- ✓ Limpieza de bandas de plomo de diferentes tamaños.
- ✓ Traslado de materias de construcción del primer nivel a la terraza del Palacio Nacional de la cultura para extensión de taller de vitrales.
- ✓ Reacomodación de actual taller de vitrales.
- ✓ Preparación del horno para cocción de piezas.
- ✓ Introducción de piezas restauradas del panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque".
- ✓ Soldadura del panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque"
- ✓ Preparación de la masilla para el panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque"
- ✓ Enmasillado de panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque".
- ✓ Preparación de esferas de mastic.

  
CARLOS HUMBERTO  
FUENTES MALDONADO

  
Licda. Bary Pariza Mejía Colíezar  
Administradora  
f. Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Jefe inmediato

Arquitecto

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director del Patrimonio Cultural y Natural

Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho

**Estimado Arq. Gonzáles Maldonado:**

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **informe final de resultados** conforme a lo estipulado con el contrato de prestación de **servicios técnicos No. DGPCYN 029-35-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al **período del 4 de enero al 31 de marzo 2021**.

### **Resultados cuantitativos**

- Se intervino en la restauración de 5 capiteles del vestíbulo frente al salón de recepciones, en el segundo Nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en el desmontaje de 1 panel del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se realizó la limpieza de una caja de bandas de plomo de 3 diferentes tamaños, equivalentes aproximadamente 300 bandas.
- Se apoyó con el traslado de 50 láminas de hacer inoxidable para extensión de taller de vitrales.
- Se apoyó con el traslado de 60 planchas de tabla yeso y 50 tablas de cemento para extensión de taller de vitrales.
- Se apoyó con el traslado de 10 planchas de madera comprimida para extensión de taller de vitrales
- Se apoyó con el traslado de 20 tablones y 40 parles de madera para extensión de taller de vitrales.
- Reacomodación de 3 mesas en el taller de vitrales.
- Se introdujeron 3 piezas en el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se realizó la soldadura el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.

- Se enmasilló el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.

- Se caló una pieza del panel del texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en

el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.

- Se prepararon más de 20 esferas de mastic.

### Resultados cualitativos


- Apoyo en la restauración de vitrales del pasaje sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

- Embellecimiento del vestíbulo frente a salón de recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.

- Avances en los procesos de restauración, conservación y preservación de Patrimonio Cultural de la nación.

- Registro y documentación de cada uno de los trabajos de restauración realizados.

  
CARLOS HUMBERTO  
FUENTES MALDONADO

  
Licda. Bony Paola Mejía Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
f. \_\_\_\_\_  
Jefe inmediato