

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-38-2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **8-2021**, correspondiente al período del **mes de marzo del 2021** y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura Serie: 020DC809 Número de DTE: 3963636628**.


#### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

## RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizó la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas ubicadas en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas ubicadas en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.


Atentamente,

F:   
Daniel Alejandro Parédez Guzmán

  
Licda. Bany Parédez Guzmán  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
Jefe Inmediato







Guatemala, 30 de marzo de 2021  
**Informe Final de Resultados**

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-38-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2021**, correspondiente al periodo del 04 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

**Resultados Cuantitativos:**


- Limpieza, lijado y resane de cuatro juegos de columnas en los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica de los cuatro juegos de las columnas internas del segundo y tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica en las decoraciones doradas de los cuatro juegos de columnas.
- Elaboración de sombreado de detalles en capiteles, fustes y bases.
- Elaboración de la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.

**Resultados Cualitativos:**

- Apoyo en la restauración de las columnas.
- Colaboración en el registro de documentación en los diseños de plantillas para la realización de los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la cultura.
- Embellecimiento del vestíbulo ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Avance en el proceso de restauración y conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Registro detallado de los trabajos de restauración.

Atentamente,

F.   
Daniel Alejandro Paredez Guzmán

  
Licda. Bary Patricia Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
Jefe Inmediato