

Guatemala 30 de marzo 2021
Informe mensual No. 3

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-82-2021** probado mediante el Acuerdo Ministerial Número **8-2021**, correspondiente **al mes de marzo de 2021** y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura serie: 133A79CB de DTE: 2751679830**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Apoyar en el conteo de equipo de montaje y desmontaje del *Palacio Nacional de la Cultura*.
- Apoyar en el proceso de conteo de vitrales del *Palacio Nacional de la Cultura*.
- Apoyar en el mantenimiento de vitrales en el *Palacio Nacional de la Cultura*.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se apoyo la introducción de piezas vidrio restauradas del panel inferior derecho del vitral "*La Fuente del Bosque*" ubicado en el paseo Sexta del *Palacio Nacional de la Cultura*".
- Se apoyó en la soldadura del panel inferior derecho vitral "*La Fuente del Bosque*" ubicado en el paseo Sexta del *Palacio Nacional de la Cultura*".
- Elaboración de estecos para taller de vitrales.

- Se termino la limpieza de bandas de plomo para el proyecto de restauración de vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la masilla para adherir el plomo a las nuevas piezas del panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se enmasilló tanto frente como atrás el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizo la limpieza del panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se Apoyó en el traslado del material de construcción para la extensión del taller de vitrales en la terraza del Palacio Nacional de la cultura.
- Se realizó la preparación de bolas de mastic, material que adhiere el vitral al marco de hierro.
- Se realizo el calado de una pieza del panel inferior central donde se encuentra el texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se apoyó en el control y verificación del tiempo y temperatura del horno durante el proceso de cocción de piezas.

Atentamente,


F: _____
Jorge Mario Quintanilla Miranda


Licda. Bany Paula Mejía Sánchez
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo.
Jefe Inmediato

Registro Fotográfico



Guatemala 30 de marzo 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles Maldonado


Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Actividades**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-82-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8-2021**, correspondiente al **periodo del 4 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021**.


Actividades Realizadas

- ✓ Limpieza mecánica superficial de capiteles.
- ✓ Resanado de capiteles.
- ✓ Lijado de resanes de capiteles.
- ✓ Reintegración de color de capiteles según diseño.
- ✓ Aplicación de barniz protector a los capiteles restaurados.
- ✓ Pintado de fustes de las columnas del vestíbulo frente a salón de recepciones.
- ✓ Montaje y de montaje de andamios.
- ✓ Desmontaje de panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque".
- ✓ Limpieza de bandas de plomo de diferentes tamaños.
- ✓ Traslado de materias de construcción del primer nivel a la terraza del Palacio Nacional de la cultura para extensión de taller de vitrales.

- ✓ Reacomodación de actual taller de vitrales.
- ✓ Preparación del horno para cocción de piezas.
- ✓ Introducción de piezas restauradas del panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque".
- ✓ Soldadura del panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque"
- ✓ Preparación de la masilla para el panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque"
- ✓ Enmasillado de panel inferior derecho del vitral "La fuente del Bosque".
- ✓ Preparación de bolas de mastic.

Atentamente,

F: 
Jorge Mario Quintanilla Miranda


Licda. Bany Patricia Mejia Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo.
Jefe Inmediato

Registro Fotográfico



Guatemala 30 de marzo 2021
Informe de Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-82-2021** probado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8-2021**, correspondiente **al periodo del 4 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021**.

Resultados Cuantitativos

- Se intervino en la restauración de 5 capiteles del vestíbulo frente al salón de recepciones, en el segundo Nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyo en el desmontaje de 1 panel del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se realizo la limpieza de una caja de bandas de plomo de 3 diferentes tamaños, equivalentes aproximadamente 300 bandas.
- Se apoyo con el traslado de 50 láminas de hacer inoxidable para extensión de taller de vitrales.
- Se apoyo con el traslado de 60 planchas de tabla yeso y 50 tablas de cemento para extensión de taller de vitrales.
- Se apoyo con el traslado de 10 planchas de plywood para extensión de taller de vitrales
- Se apoyo con el traslado de 20 tablones y 40 parles de madera para extensión de taller de vitrales.


- Reacomodación de 3 mesas en el taller de vitrales.
- Se introdujeron 3 piezas en el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se realizo la soldadura el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se enmasilló el panel inferior derecho del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se caló una pieza del panel del texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo sexta del palacio nacional de la Cultura.
- Se prepararon 20 bolas de mastic.


Resultados Cualitativos

- Apoyo en la restauración de vitrales del pasaje sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
- Embellecimiento del vestíbulo frente a salón de recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.
- Avances en los procesos de restauración, conservación y preservación de Patrimonio Cultural de la nación.
- Registro y documentación de cada uno de los trabajos de restauración realizados.

Atentamente,

F:


Jorge Mario Quintanilla Miranda


Licda. Bary R. Mejía Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo.
Jefe Inmediato